

Instalación, Operación Mantenimient

Quartz - Interiores y Exteriores

Acondicionadores de Aire Central Auto Contenido para Montaje en Pared 2 a 5 Toneladas



Modelos 50/60 Hz

SWMB 020

SWMB 030

SWMB 040

SWMB 050

A ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

El equipo debe ser instalado y revisado solo por personal calificado. La instalación, la puesta en marcha y las tareas de mantenimiento del equipo de calefacción, ventilación y aire acondicionado pueden ser peligrosos y requieren conocimiento y capacitación específicos. Un equipo instalado, ajustado o modificado de manera incorrecta por alguien no cualificado puede ocasionar daños personales, incluso la muerte. Al trabajar en el equipo, observe todas las precauciones de la documentación y que se incluyen en los folletos, etiquetas y autoadhesivos pegados al equipo.





Aviso Importante

Control de la Emisión de Refrigerante

La conservación y reducción de la emisión de gases debe lograrse siguiendo los procedimientos de operación y servicio recomendados por Trane, con atención específica a lo siguiente:

El refrigerante utilizado en cualquier tipo de aire acondicionado deberá ser recuperado para su reutilización, recuperado y/o reciclado para su reutilización, reprocesado o completamente destruido siempre que este sea removido del equipo. Nunca se debe liberar para la atmósfera.

Siempre considere el posible reciclaje o reproceso del refrigerante transferido antes de empezar la recuperación por cualquier método. (Cuestiones sobre refrigerantes recuperados y calidades aceptables estándares están descritos en la norma ARI estándar 700. Utilice cilindros estándares aprovados y seguros. Cumpla todas las normas de seguridad y transporte aplicables al transportar containers de refrigerante.

Para minimizar emisiones mientras transfiere el gas refrigerante, use equipos de reciclaje. Siempre use métodos que hagan el vacuo más bajo posible mientras recuperan o condensan el refrigerante dentro del cilindro.

Puesto que Trane do Brasil tiene como política el continuo desarrollo de sus productos, la empresa se reserva el derecho de cambiar sus especificaciones y diseños sin previo aviso. La instalación y manutención del equipo especificado en este manual deberá ser hecha por técnicos experientes y cualificados.



Contenido

I - Model Number	4
II - Información General	5
III - Datos Generales	7
IV - Datos Dimensionales	8
V - Instalación	09
VI - Partida de la Unidad	13
VII - Operación	17
VIII - Mantenimiento	19
IX - Diagnósticos	24
X - Análisis de Irregularidades	25
XI - Características Eléctricas	31
XII - Esquemas Eléctricos	33
XIII - Opcionales	42
XIV - Tabla de Conversión	44



I-Model Number

				DEFI	NIÇÃ	0 DC) PR	ODUT	ОВ	ASIC)						ACI	SS.	GER	AIS			AC	ESS. (CIRC.	FRIG	ORÍFI	ICO		ACES	S. El	LÉTR	ICOS	;	SPE
S	W	M	В	0	2	0	3	D	2	L	Α	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36

Dígitos 1, 2 y 3 - Línea del Producto

SWM = Self Contained Wall Mounted

Dígito 4 - Secuencia de proyecto

B = Unidad outdoor gabinete estándar (2, 3, 4 e 5Ton)

Dígitos 5,6 y 7 - Capacidad Nominal

020 = 2 TON Nominal

030 = 3 TON Nominal

040 = 4 TON Nominal

050 = 5 TON Nominal

Dígito 8 - Tensión de alimentación

1 = 220/60/1 (Solamente 2 e 3 Ton) 1

3 = 220/60/3

K = 380/60/3

H = 380/50/3

Dígito 9 - Lado de montaje del compresor

D = Derecho

E = Izquierdo

Dígitos 10 - Tipo de filtro de aire

1 = Filtro G0 electrostatico

2 = Filtro G4 lana de vidrio

3 = Filtro G0 electrostatico + G4 lana de vidrio

Dígitos 11 - Destino de la Unidad

L = Mercado Local (Brasil)

E = Exportación (America Latina)

R = Exportación (Otras Localidades)

Dígito 12, 13 - Dígito de Servicio

A0 = Digito de Servicio A0

Dígito 14, 15 - Reservado

00 = Reservado (No aplicable)

Dígito 16 - Embalaje de Madeira

0 = Nc

1 = Si

Dígito 17 - Serpentins c/ Aletas Yellow Fin

0 = No

1 = Si

Dígito 18 - Ventilación de emergencia/ economizador

0 = No

1 = Con Ventilación de Emergencia

2 = Con Ventilación de Emergencia + Economizador p/ Temperatura

3 = Con Ventilación de Emergencia + Economizador p/ Entalpia

Dígito 19 - Rejilla de Retorno (Alumínio)

0 = No

1 = Si

Dígito 20 - Rejilla de protección del condensador

0 = No

1 = Si

Dígito 21 - Sensores (Interruptor de presión diferenciada)

Opción obligatoria 1 o 3 se digito 30 = 1 o 2)

0 = No

1 = Sensor de flujo de aire (status do ventilador)

2 = Sensor de filtro sujo

3 = Sensor de flujo de aire + sensor de filtro sujo

Dígito 22 e 23 - Reservado

00 = Reservado (No aplicable)

Dígito 24 - Pressostato de Alta Rearme Manual

0 = No

1 = Si

Dígito 25 - Válvula de Servicio

0 = No

1 = Si

Dígito 26 - Visor de Líquido

0 = No

1 = Si

Dígito 27 - Refrigerante

1 = R407c

Dígito 28, 29 - Reservado

00 = Reservado (No aplicable)

Dígito 30 - Calefacción eléctrica - (Opción 1 y 2 Solo puede ser escolhida se digito 21 = 1 o

0 = No

0 = 140

1 = Calefacción eléctrica 3.0kW - 1 Estagio

2 = Calefacción eléctrica 4.5kW - 1 Estagio

Dígitos 31 - Controle (Termostato)

0 = Sin controle (sin termostato)

A = Termostato de Bulbo (Instalado en retorno)

B = Termostato Convencional (Instalado en Ambiente)

C = Termostato Programable (Instalado en Ambiente)

D = Lead Lag (Instalado en Ambiente)

Dígito 32 - Condensador de corrección de Factor de potencia

(Excepto 220V / 60Hz / 1Ph)

0 = No

1 = Si

Dígito 33 - Llave de local/ Remoto

0 = No

1 = Si

Dígito 34 e 35 - Reservado

00 = Reservado (No aplicable)

Dígitos 36 - Digito de Control de Producto Especial (SPE)

S = Producto Estándar (s/ SPE)

Z = Producto Especial (c/ SPE)



II-Información General

Presentación

Este manual describe la instalación, partida, procedimientos de operación y manutención adecuados y diagnósticos para los Acondicionadores de Aire Trane modelo Quartz de 1 a 5 Ton.

Placa de Identificación

La placas de identificación de la unidad está pegada en la tapa del cuadro eléctrico e incluye el código del modelo, número de serie de la unidad y las características eléctricas, peso y carga del refrigerante, además de otros datos relativos a la unidad.

Check List

Al final de la sección de instalación de este Manual se presenta un check list para uso del instalador, para que se verifique si todos los procedimientos de instalación fueron correctamente seguidos. Instrucciones para hacer las verificaciones necesarias para ejecutar la "Partida" están en la sección de Partida de este Manual.

También se ofrece una Hoja de Partida para registrar los datos del inicio de operación.

En la sección Mantenimiento Preventivo

Periódico damos un Check List para que el operador o el Ingeniero de Servicio establezcan un cronograma de los servicios de rutina.

También se especifican detallados procedimientos de mantenimiento.

Modelos Disponibles

Tabla II - 1 - modelos disponibles

Capacidad	
Nominal	Modelos
2 Ton	SWMB 020
3 Ton	SWMB 030
4 Ton	SWMB 040
5 Ton	SWMB 050

Figura II - 1 - Placa de Identificación

		N° de Serie		<u> </u>	Capacidad	
	Potencia	Corriente Nominal	Fases	Rotación	Fecha de Fabr.	
Evaporador	CV	A		RPM	Flujo de Aire m³ / min	Presión Estática Exterior mmca
Condensador	CV CV	A A		RPM	Flujo de Aire	Carga de Refrigerante
Compressor	kW kW	A A		RPM	Tensión de Suministro Tensión de Control	v v
Calefactor	Fases / Potencia	A		Número de Fases	Frecuencia nominal Corriente Total	Hz A
Humidificación	Fases / Potencia	A		Número de Fases	Potencia Total Peso del equipo	kW Kg



Información General

Características de las Unidades

Los Acondicionadores de Aire Trane modelo Quartz "Self Contained" fueron proyectados para atender a las más rígidas exigencias del mercado de telecomunicaciones. Son equipos autónomos, utilizados para ventilar, filtrar, resfriar, deshumidificar y calentar el aire.

Son montados totalmente en la fábrica, debidamente testados con la carga correcta de aceite lubrificante y refrigerante para su adecuada operación y ya salen listos para ser instalados por el cliente.

Operan en las condiciones más extremas exigidas por las pruebas de la norma ARI (American Refrigeration Institute) estándar 210/240.

El proyecto permite la incorporación de varios itens opcionales para atender adecuadamente a las necesidades de cada instalación.

Modelo SWMB

Cada unidad está compuesta por un gabinete fabricado con lámina de acero galvanizado atornillado, especialmente tratado para atender a las más rígidas condiciones climáticas, compresor Scroll, evaporador, condensador resfriado a aire, conjuntos de motor-ventilador, filtros de aire, componentes de protección y control y cuadro eléctrico para la partida, control de presión de condensación y pueden suministrarse con ciclo ahorrador de alta eficiencia.

Seguridad General

Los Acondicionadores de Aire Trane modelo Quartz son proyectados para trabajar de forma segura y confiable, siempre que operados según las normas de seguridad. El sistema trabaja con componentes eléctricos, mecánicos, presiones de gases etc. que pueden causar daños a las personas y a los equipos. Por lo tanto, solamente instaladores con personas entrenadas y calificadas deben hacer la instalación, dar partida y ejecutar la manutención en estos equipos. Siga todas las normas de seguridad relativas a los trabajos y a los avisos de atención en las etiquetas

pegadas en las unidades y use las herramientas y los equipos apropiados.

Placas de Identificación de Peligros

ATENCION

Avisos de atención aparecen en intervalos adecuados, en puntos apropiados de este manual, para llamar la atención a los contratistas operadores y personal de servicio acerca de situaciones de peligro potencial que, si no evitadas, PODRÁN resultar en muerte o en lesiones personales graves.

CUIDADO

Avisos de cuidado aparecen en intervalos adecuados, en puntos apropiados de este manual para alertar a los contratistas operadores y personal de servicio acerca de situaciones de riesgo potencial que, caso no evitadas, PODRÁN resultar en lesiones personales graves o daños al equipo.



III - Datos Generales

Tabela III - 1 - Datos Generales

Modelos	SWME	020	SWME	030	SWMB	040	SWMB	050	
TR Nominal	2	2	3	3	4		5	•	
	Kcal	MBH	Kcal	MBH	Kcal	MBH	Kcal	MBH	
Modelo 60 Hz							14.314		
Capacidad Total Efectiva (1)	6.930	27,50	9.248	, in the second of the second		12.071 47,90		56,60	
Capacidad Sensible Efectiva (1)	5.922	23,50	6.829	27,10	9.677	38,40	10.559	41,90	
Capacidad Total Efectiva (2)	6.678	26,50	8.870	35,20	11.592	46,00	13.910	55,20	
Capacidad Sensible Efectiva (2)	5.821	23,10	6.678	26,50	9.475	37,60	10.382	41,20	
Capacidad Total Efectiva (3)	6.350	25,20	8.417	33,40	11.012	43,70	13.381	53,10	
Capacidad Sensible Efectiva (3)	5.670	70 22,50 6.502 25,80 9.246 36,7			36,70	10.181	40,40		
Modelo 50 Hz									
Capacidad Total Efectiva (1)	6.174	24,50	8.366	33,20	10.786	42,80	12.852	51,00	
Capacidad Sensible Efectiva (1)	5.594	22,20	6.476	25,70	9.148	36,30	9.979	39,60	
Capacidad Total Efectiva (2)	5.922	23,50	8.039	31,90	10.357	41,10	12.499	49,60	
Capacidad Sensible Efectiva (2)	5.494	21,80	6.350	25,20	8.996	35,70	9.828	39,00	
Capacidad Total Efectiva (3)	5.645	7.610	30,20	9.853	39,10	12.020	47,70		
Capacidad Sensible Efectiva (3)	5.342	21,20	6.174	24,50	8.770	34,80	9.652	38,30	
Valores Nominales de Operación			-				-		
Consumo Nominal Total (kW)	3,	49	4,	59	5,	59	6,59 22,63		
Corrente Nominal Total (A)	12	2,80	16	,20	19	,89			
Dimensiones Físicas									
Largo (mm)	9:	30	93	30	10	30	10	30	
Profundidad (mm)	60	00	60	00	60	00	60	00	
Altura (mm)	1.5	872	1.8	872	2.2	72	2.2	272	
Peso Neto (kg)	2	31	231		277		27	77	
Cantidad y Dimensión de Filtro			-						
Longitud x Altura		540 mm		540 mm		40 mm	760 x 540 mn (29.9 x 21.3 ir		
Cantidad		21.3 in) 1		21.3 in) 1		21.3 in) 1	(29.9 X		
Compresor									
Tipo	Sc	roll	Sc	roll	Scr	oll	Scr	oll	
Cantidad		1		1	1		1		
Serpentín Evaporadora									
Hileras	3	3	3	3	3	1	3	.	
FPF (aletas por pié)	1:	32	1:	32	13	32	13	32	
Tipo			Aleta	de Alumiı	nio Corrug	gada			
Ventilador del Evaporador									
Tipo	Centr	ífugo	Centr	ífugo	Centrí	fugo	Centri	fugo	
Cantidad	2	2	2	2	2	!	2	!	
Motor 220V/50-60Hz/1f (CV - polos)	3/4	1-6	3/4	I-6	3/4	- 6	3/4-6		
Flujo de Aire (m 3/h) / CFM - 60 Hz	2264	/ 1332	2264	/ 1332	3491	2054	3491 / 2054		
Flujo de Aire (m ³ /h) / CFM - 50 Hz	1971	/ 1160	1971	/ 1160	3041	/ 1790	3041	/ 1790	
Serpentín Condensador									
Hileras		1		1	4		4		
FPF (aletas por pié)	1-	44	14	14	14	14	144		
Tipo			Aleta de Aluminio Corruga						
Ventilador del Condensador									
Tipo	Ax	ial	Ax	ial	Ax	ial	Axial		
Cantidad		1		1	1		1		

1/2-6

1/2-6

1/2-6

1/2-6

Nota:

- (1) Capacidad de enfriamento para unidades enfriadas por aire clasificadas a 85° F (29,5° C) temperatura del aire exterior y 80,5°F (27°C) BS / 67°F (19,5° C) BH temperatura del aire interior.
- (2) Capacidad de enfriamento para unidades enfriadas por aire classificadas a 95°F (35° C) temperatura del aire exterior y 80°F (27°C) BS / 67°F (19,5° C) BH temperatura del aire interior.
- (3) Capacidad de enfriamento para unidades enfriadas por aire classificadas a 115° F (46° C) temperatura del aire exterior y 80° F (27°C) BS/ 67° F (19,5° C) BH temperatura del aire interior.
- (4) Datos eléctricos son para 220V/60 3 fases (los motores del ventilador del evaporador del condensador son siempre monofásicos.
- (5) Los dados de consumo y corriente no consideran la calefacción por calefactor eléctrico.


PKG-SVX002B-ES 7

Motor 220V/50-60Hz/1f (CV - polos)



IV-Datos Dimensionales

Figura IV - 1 - SWMB - 020/030/040/050 Dimensional



MODELO	A	В	С	D	E	F	G	Н	J	K	L	M	<i>N</i>	P	Q	R	S
SWMB 020/030	1840	670	353	460	200	850	890	1872	115	410	102	55	600	125	708	71	1109
SWMB 040/050	2240	768.5	406	762	254	950	990	2272	248	4 57	181.5	105	654	148	762	94	1334



V-Instalación

Las Unidades de Aire Acondicionado Trane modelo Quartz SWMB son enviadas completamete montadas sobre un estrado de madera.

El termostato que se instalará en el campo es enviado dentro del panel de control.

Inspeccion de la unidad

Cuando reciba la unidad en el local de la instalación:

- ☐ Verificar que los datos contenidos en la chapa de identificación son los mismos que los datos contenidos en la orden de venta y en la factura de embarque. (incluso las características eléctricas)
- ☐ Verificar que la alimentación de energía local respecte las especificaciones de la chapa de identificación.
- Inspeccionar con cuidado la unidad buscando señales de daños de transporte. Si la inspeción hecha en la unidad revela daños o falta de materiales, haga una reclamación inmediatamente con la empresa de transportes. Especifique la clase y la magnitud del daño sobre el conocimiento de embarque antes de firmar.
- Informar para Trane los daños y las providencias para los reparos. No repare la unidad hasta que los daños sean inspeccionados.
- ☐ El Equipo puede ser suministrado como opción con cuatro ojales para alzar que facilitan el servicio de instalación.

Almacenaie

Caso no se pueda colocar la unidad en el local definitivo de la instalación, almacénela en local seguro, protegida de intemperie.

Intrucciones para operacion y movimiento de la unidad

Para transporte y movimiento de la unidad siga las instrucciones abajo:

- 1- Conferir en el Manual o en la chapa de la unidad su peso.
- 2- Poner los cables o las corrientes de izamiento abajo del estrado de madera según la figura abajo. Otras maneras de izamiento podrían dañar el equipo y herir a las personas gravemente.
- 3- Evitar que las corrientes, cuerdas o

cables de cero toquen la acondicionadora. Utilice barras separadoras adecuadas según el dibujo.

- 4- No retirar el embalaje de la acondicionadora hasta que ella esté en el local definitivo de la instalación. Hacer el movimiento con cuidado.
- 5- Durante el transporte no balance el equipo más de 15º en la vertical.
- el estrado de madera.
- 6- Haga siempre la prueba de izamiento para determinar el balanceo y la estabilidad exacta de la unidad antes de levantarla para el local de la instalación.
- 7- En el movimiento horizontal utilice rolletes del mismo diámetro debajo de la base de madera.
- 8- Caso utilice apiladeras, use siempre el estrado de madera.



ATENCION


Para evitar muerte o daños a la unidad, la capacidad de izamiento del equipo debe exceder el peso de la unidad con un factor de seguridad adecuado.



ATENCION

Cada cable, correa o corriente utilizada para izamiento la unidad deberá tener la capacidad de soportar el peso total de la unidad.

Figura V - 01 - Movimiento de la Unidad





Instalación

Instalación

Para la fijación del gabinete en la pared del container, no es necessario retirar ninguna tapa. Existen alas laterales y cantoneras para la fijación de la máquina. En los puntos de insuflamiento y retorno del aire, existen collarines que facilitan el encaje en la pared.

Para la entrada de energía, existen perforiaciones de 46 mm y 27 mm de diámetro en las dos laterales y en el lado opuesto al cuadro eléctrico abajo del retorno de aire de la unidad

Espacios para mantenimiento y asistencia tecnica

Prever los espacios livres necesários para servicios de mantenimiento y assistencia técnica.

Se recomienda una distancia de 2,5 m en la descarga del condensador para evitar cortocircuito de aire.

General



Desprenda la energia eléctrica para evitar lesión o muerte debido a choque eléctrico.

Esquemas Eléctricos

Los esquemas eléctricos específicos de la unidad son fijados en la tapa interna del Cuadro Eléctrico. Utilizar estes esquemas para hacer las conecciónes o analizar problemas. En la Sección de Esquemas Eléctricos suministramos un conjunto completo de ellas.

- Toda la instalación eléctrica debe cumplir las normas de la ABNT, los códigos locales y/o el National Electrical Code (NEC).
- 2. Instale junto al Acondicionador una llave seccionadora con fusibles o disyuntores termomagnéticos.
- El Instalador deberá providenciar una instalación eléctrica con cables, electroductos, fusibles, llaves seccionadoras o disyuntores correctamente dimensionados.
- 4. Los cables de energia deben ser dimensionados por el amperaje mínimo del circuito, que es calculado por la suma del 125% de la corriente máxima de operación (CMO) del mayor compresor o motor,

más el 100% de la suma de las corrientes de los demás compresores y motores.

5. Características eléctricas

Para obtener la potencia en KWs, corriente nominal de operación (CNO), corriente máxima de operación (CMO), corriente de rotor trabado (CRT) y tensión nominal, refiera a las tablas de características eléctricas

6. Suministro de energia para la unidad La energia eléctrica de suministro de la unidad debe ser rigurosamente apropiada para que la unidad opere normalmente. La tención suministrada y el desequilibrio entre fases deberán estar dentro de las tolerancias abajo indicadas. La verificación de la provisión de energia y del consumo de la unidad es importante para la seguridad del equipo y del motor. 7. La entrada de energía puede hacerse por el lado izquierdo o derecho de la Unidad.

8. La provisión de Tención es : Volatge: 220 V , Fase: 1, Frecuencia.

Mida la tención de alimentación en todas las fases de las llaves seccionadoras. Las lecturas devem caer dentro del rango Tención de utilización indicado en la chapa de la unidad, es decir, la chapa nominal + / - 10%. Si la chapa de alguna fase no cae dentro de la tolerancia comunique a la compañía eléctrica para corregir la situación antes de partir el equipo.

El desequilibrio de Tención máxima permitido es del 2%.

Tención inadecuada en la unidad causará mal funcionamiento en los controles y un acortamiento de la vida util de los contactos de las contactoras y motores eléctricos.

 Aterramiento de los equipos
 Providenciar le aterramiento apropiado en los puntos de conexión previstos en el panel de control y de energía.



Instalación

Controles

Existen cuatro opciones de control

- Termostato Estándar
- Termostato Programable
- Controlador Lead-Lag
- Controlador Lógico Programable PLC

Termostato Estándar

Termostato estándar con interruptor prende/ desprende y botón de ajuste del set-point. Se instala en el ambiente acondicionado y encadenado al cuadro eléctrico del equipo a través del cableado eléctricos.

Termostato Programable

Tiene un display de cristal líquido y permite la visualización de la hora, del día de la semana, del programa seleccionado y de la temperatura ambiente. Podremos programar cuatro set-points distintos para cada día de la semana. A través de la tecla timed-override el usuário puede prolongar el funcionamento del equipo más allá de los horarios programados, según se desee.

Controlador Lead-Lag

Han sido desarollados para el control de la operación en instalaciones de telecomunicaciones. El Lead-Lag controla la temperatura dentro del container, utilizando dos máquinas de aire acondicionado (Principal y Reserva) controlando la operación y alternación de los equipos por tiempo de operación.

El control de temperatura se realiza a través del funcionamiento no simultáneo del compresor y de la resistencia de calentamiento. A partir del valor de la temperatura obtido a través del sensor, se utilizan como parámetro las temperaturas máxima, media y mínima.

El Sistema de Control de la Unidad (SCU) permite la existencia de tres alarmas para el Centro de Control Central (CCC). Estos pueden ser de alta temperatura, de avería de la máquina principal y de avería de la máquina reserva.

Controlador Lógico

Programable - PLC

El cuadro de Control Microprocesado es externo y puede instalase en el ambiente que será acondicionado o en otro local protegido según las necesidades de instalación.

Existen dos configuraciones pré establecidas: una con 15 puntos y outra con 20 puntos. Otras pueden definirse. El PLC también

controla la alternación de dos equipos, en este caso los dos equipos están aptos a operar en función de las horas trabajadas. Algunas de las principales caracteristicas son:

- Rotación por horas trabajadas de los equipos, ajustados a través del display del controlador
- Habilitación del equipo reserva caso el equipo principal falle o en función de alta temperatura del ambiente - Es posible configurar el PLC para permitir que los dos equipos operen
- Control Proporcional / Integral de los compresores.
- Protección de los ventiladores y compresores, caso ocurra falla.
- Totalización del número de horas de funcionamiento de los equipos.
- Totalización del número de partidas de los compresores.
- Posibilidad de acceso local vía Sistema de Comunicación (RS-232).
- Operación escalonada para prender los equipos, em qualquier situación de funcionamiento.
- Reloj interno tiempo real.
- El teclado del display posee señas de acceso y permite la visualización de todas las informaciones para el control de las unidades.
- Como opcional, se puede accesar la unidad remotamente a través de una línea telefónica. Esto es posible a través de un modem encadenado a el controlador y a un software de comunicación.

Valvula de Mantenimiento (Tipo Local/ Remoto)

Dispositivo que aumenta la practicidad y la rapidez en el mantenimiento, test o start-up. Se accesa directamente en el cuadro eléctrico del acondicionador, accionando el compresor o resistencia de calentamiento independiente del control central.

Accionamento del Damper de Aire Externo

Este se podrá accionar debido al Ciclo Ahorrador o a través de la ventilación de Emergencia.



Instalación

Check List de la Instalación Complete este Check List tan pronto la unidad esté instalada para verificar que todos los procedimientos de instalación remota han sido ejecutados antes de dar partida en la unidad. Este Check List no sustituye las instruciones detalladas suministradas en las secciones de este Manual. Siempre lea toda la Sección para estar familiarizado con los procedimientos. /!\ ATENCION Desprenda la energía eléctrica para evitar lesiones o muerte debido a choques eléctricos. Recebimiento ☐ Unidad y componentes han sido inspeccionados para verificar daños de embarque. ☐ Se verificó la unidad respecto a falta de materiales y controles. ☐ Se verificó que los datos de la chapa son iguales a los del pedido. Localizacion de la Unidad ☐ El embalaje de la unidad fue removido y retirado de la unidad. No remueva el estrado hasta que la unidad esté en la posición final. ☐ La localización de la unidad es adecuada para las dimensiones de la misma y de los- tubos eléctricos. ☐ Espacios para acceso y mantenimiento alrededor de la unidad son adecuados. Movimentacion de la Unidad Busque el artículo "Movimiento de la Unidad" en la sección Instalación.

Revision de los Componentes

□ Los rotores giran libremente.

Controles

El termostato de control está correctamente instalado en área que no está sometida a calor de lámparas, detrás de puertas, corrientes de aire caliente o frío o luz del sol.

Esquemas Electricos
☐ Verificar el esquema eléctrico del
cuadro eléctrico.
☐ El suministro de energía eléctrica
se hace a traves de una llave Seccio-
nadora o Disyuntor a la Unidad de
Acondicionador.
☐ Verificar el reaprieto de todos los
terminales eléctricos.
☐ Verificar la secuencia de fase y
conexión en la Unidad.

12 PKG-SVX002B-ES

☐ La unidad está ubicada en el local de

☐ La unidad está correctamente insta-

☐ Han sido reapretados los tornillos de

los cojines de los compresores. ☐ El embalaje fue removido.

Montaje de la Unidad

la inslatación final.

lada.



VI-Partida de la Unidad

Check List para la Partida megaohms. Una vez instalada la unidad, complete ATENCION cada artículo de esta lista. Cuando ☐ Cofiera que el sentido de la rotación PARA EVITAR DAÑOS EN EL cumplir todos la unidad estará lista para del (os) ventilador (es) esté correcto. COMPRESOR. ESTE SEGURO DE partir. QUE TODAS LAS VALVULAS ESTEN ABIERTAS ANTES DE PARTIR LA **ATENCION** ☐ Verificar que la tención de la UNIDAD. instalación está de acuerdo com el del PARA EVITAR DAÑOS AL COMPRESOR acondicionador. NO OPERE LA UNIDAD CON LA VALVULA SE SERVICIO DE SUCCION, ☐ PRENDER el interruptor ON-OFF del □ Verificar la secuencia de las fases. DESCARGA O LIQUIDO CERRADAS. SELF instalado en el termostato. Ella debe ser en sentido de las agujas del reloj. ☐ Verificar la correcta instalación del termostato. **ATENCION** Se mecesita cambiar la secuencia de ☐ Conferir los vaciamientos de aire en fase, cambiar la posición de los dos el Evaporador y en el condensador. cables de entrada del equipo. Procedimientos para la Patida No haga la Partida de la unidad hasta que CUIDADO todos los procedimientos de preparo de El compresor Scroll debe girar solamente ella estén completos. en el sentido de las agujas del reloj. Verificar la secuencia de fase antes de Conferir se todos los artículos del "Preparo de la Partida" descriptos en el partirlo. artículo anterior hayan sido completados. Inspecionar todas las conexiones eléctricas. Ellas deberán estar limpias y ☐ Prender la llave secccionadora de apretadas. energía y los disyuntores de comando. El interruptor ON-OFF del Self, instalado en el termostato debe estar en la posición **ATENCION** OFF (DESPRENDE). PARA PREVENIR ACCIDENTES O MUERTE DEBIDO A CHOQUES ATENCION **ELECTRICOS ABRA Y TRABE TODOS** LOS DISYUNTORES Y LLAVES NO CAMBIE LOS CABLES SOLAMENTE SECCIONADORAS ELECTRICAS. PARA EL COMPRESOR. ESO AFECTARA EL DIAGRAMA DE LA UNIDAD. Reapretar la cabeza del tornillo o la tuerca contra el guante de metal de los Verificar si los ventiladores no están cojines de goma. trabados y giran libremente. La posición de operación y de embarque ☐ Verificar el funcionamiento de los en este tipo de cojín es la misma. intertrabamientos del calentamiento (se hay) Abrir (Contrasede) las válvulas de las ☐ Verificar las válvulas de servicio de líneas de succión, de líquido y la válvula las líneas de succión, de líquido y de la de servicio de descarga. descarga. Estas válvulas deben estar abiertas (en la contrasede) antes de partir ☐ Confirme que no haya escape de los compresores. refrigerante. ☐ Hacer la medición del compresor con un megohmetro de 500 volts. El

PKG-SVX002B-ES 13

valor mínimo recomendado es de 5



Partida de la Unidad

Verificando las Condiciones de Operación

Una vez que la unidad esté operando por aproximadamente 30 minutos y el sistema esté estabilizado, verifique las condiciones de operación y complete los procedimientos de verificación como sigue:

☐ Verificar las presiones de succión y de descarga en los manómetros del manifold cuyas mangueras han sido prendidas previamente.

Presiones de Descarga

Mida la presión de descarga en la válvula Schrader prevista en la línea de liquido. Valores normales de presión son: 200 a 340 psig.

Presiones de Succión

Mida la presión de succión en la válvula Schrader prevista en la línea de succión. Presiones de succión normales son: 54-80 psig.

☐ Verificar y registrar el amperaje consumido por el compresor. Compare las lecturas con los datos eléctricos del compresor fornecidos en la chapa del equipo.

☐ Verificar el visor de líquido. El flujo de refrigerante deberá ser limpio. Burbujas en el líquido indican baja carga de refrigerante o excessiva pérdida de presión en la línea de líquido. Una restricción puede frecuentemente ser identificada por una notable diferencia entre la temperatura de un lado y de outro de la área restringida. Frecuentemente se forma hielo en la salida de la línea de líquido en este punto también.

ATENCION

EL SISTEMA PUEDE NO TENER LA CARGA CORRECTA DE REFRIGERANTE AUNQUE EL VISOR DE LIQUIDO ESTE LIMPIO. TAMBIEN DEBEMOS CONSIDERAR EL SUPERCALENTAMIENTO, SUBRESFRIAMIENTO Y PRESIONES DE OPERACION.

Una vez estabilizado el amperaje y las presiones de operación, mida el supercalentamiento.

☐ Si la presión de operación, el visor de líquido, el supercalentamiento y el subresfriamiento indican falta de gás refrigerante, cargue gás en cada circuito. La falta de refrigerante es indicada si las presiones de trabajo son bajas y el subrefriamento también es bajo.

ATENCION

SI LAS PRESIONES DE SUCCION Y DESCARGA SON BAJAS PERO EL SUBRESFRIAMIENTO ES NORMAL, NO EXISTE FALTA DE REFRIGERANTE. AÑADIR REFRIGERANTE RESULTARA EN SOBRECARGA.

Añada gás refrigerante (solamente en la forma gaseosa) con la unidad en funcionamiento cargando gás a través de la válvula shrader situada en la línea de succión, hasta que las condiciones de operación sean normales.

ATENCION

PARA EVITAR DAÑOS DEL COMPRE-SOR, NO PERMITA QUE ENTRE LIQUI-DO REFRIGERANTE EN LA LINEA DE SUCCION.

Si las condiciones de operación indican sobrecarga de gás, remueva lentamente el refrigerante por la válvula de servicio de la línea de líquido. No descargue refrigerante a la atmósfera.

Rellene la "Hoja de Partida" que está en el final de este capítulo.

ATENCION

PARA EVITAR LESIONES DEBIDO AL CONGELAMIENTO, EVITE CONTATO DE LA PIEL CON EL REFRIGERANTE.

Una vez que la unidad esté funcionando normalmente, mantenga el local limpio y las herramientas en su lugar. Asegúrese de que las puertas de los paneles de control estén en su lugar.

Supercalentamiento del Sistema

El supercalentamiento normal para cada circuito es de 8 a 12 °C de carga en pleno. Si el supercalentamiento no está dentro de este rango, ajuste la regulaje del supercalentamiento de la válvula de expansión. Deje de 5 a 10 minutos entre los ayustes para permitir que la válvula de expansión se estabilice en cada nueva regulaje.

Subresfriamiento del Sistema

El subresfriamiento normal para cada circuito es de 5 a 10 °C de carga en pleno. Se el subresfriamiento no está dentro de ese rango verifique el supercalentamiento del circuito y ajuste, si necesario.



Partida de la Unidad

	TRA	M3					DE PARTID					
MODELO								٨	ıº SÉRIE			
CLIENTE								С	ONTATO			
ENDEREÇO												
CIDADE								Е	STADO			
LISTA DE VERIFI	ICAÇÕES											
		CIRCUI	TO 1						CIF	RCUITO 2		
01 - VAZAMENTO 02 - VIBRAÇÃO 03 - VISOR BORBULH 04 - NÍVEL ÖLEO NOF 06 - TENSÃO NORMA. 08 - PRESSOSTATO A 09 - PRESSOSTATO E 111 - TERMOSTATO CO	RMAL L ALTA; LIGA/D BAIXA; LIGA/L	DESL.:	=	SIM			01 - VAZAMENTO 02 - VIBRAÇÃO 03 - VISOR BORI 04 - NÍVEL ÓLEC 06 - TENSÃO NC 08 - PRESSOSTO 09 - PRESSOSTA 11 - TERMOSTA	BULHANDO D NORMAL DRMAL ATO ALTA; L. ATO BAIXA; L	LIGA/DESL.:	Ξ		
3. CASO ENC ESQUEMÁ	CONTRE	SCROLI ALGUN (ERSO) (1 DEFEI OU NO .	ITO DU. ITEM C	RANTE A BSERVA	A PART ACÕES	TIDA ASSIN. S.	MESM ALE-O I	VO CIRC			CIONAMENTO
3. CASO ENC ESQUEMÁ	ESSOR CONTRE TICO (V AÇÕES OS	SCROLI E ALGUN (ERSO) (DE VAL	1 DEFEI OU NO .	ITO DU ITEM C DE OF	RANTE A BSERVA	A PART AÇÕES ÍO SEF	TIDA ASSIN. S.	MESM ALE-O I S APÓS	VO CIRC	CUITO BILIZ. DO FU		CIONAMENTO NÍVEL ÓLEO
3. CASO ENC ESQUEMÁ 4. AS ANOTA DADOS TÉCNICO PLACA COMPRESSOR C	ESSOR CONTRE TICO (V AÇÕES OS DIRC.1	SCROLI FALGUN FERSO) (DE VAL	1 DEFEI OU NO . LORES	ITO DU ITEM C DE OF	RANTE A BSERVA	A PART AÇÕES ÍO SEF	TIDA ASSIN. B. RÃO FEITA	MESM ALE-O I S APÓS	NO CIRC S ESTA	CUITO BILIZ. DO FU		
3. CASO ENC ESQUEMÁ 4. AS ANOTA DADOS TÉCNICO PLACA COMPRESSOR C	ESSOR CONTRE TICO (V AÇÕES OS CIRC.1 CIRC.2	SCROLL FALGUM (ERSO) (DE VAL DE VAL ENTO	M DEFEI OU NO . LORES MODELO	PRESS.	RANTE A DBSERVA PERAÇÃ ĀO BAIXA	A PART AÇÕES LO SEF	TIDA ASSIN. B. RÃO FEITA) MESM ALE-O I S APÓS	NO CIRC S ESTA. CORRENT	CUITO BILIZ. DO FU	JNC	
3. CASO ENC ESQUEMÁ 4. AS ANOTA DADOS TÉCNICO PLACA COMPRESSOR O COMPRESSOR O LEITURA DE FUR	ESSOR CONTRE TICO (V AÇÕES DS DIRC.1 DIRC.2 NICIONAMI	SCROLL FALGUN FERSO) (DE VAL	M DEFEI OU NO . LORES MODELO	PRESS.	RANTE A BSSERVA PERAÇÂ	A PART AÇÕES LO SEF	TIDA ASSIN. B. RÃO FEITA ÉRIE	S APÓS	NO CIRC S ESTA. CORRENT	CUITO BILIZ. DO FU E (AMP.) SUB-RESFRIA	JNC	NÍVEL ÓLEO SUPERAQUECIA
3. CASO ENC ESQUEMÁ 4. AS ANOTA DADOS TÉCNICO PLACA COMPRESSOR O COMPRESSOR O LEITURA DE FUN CIRCUITO	ESSOR CONTRE TICO (V AÇÕES DS DIRC.1 DIRC.2 NCIONAM	SCROLL FALGUM (ERSO) (DE VAL DE VAL ENTO	M DEFEI OU NO . LORES MODELO	PRESS.	RANTE A DBSERVA PERAÇÃ ĀO BAIXA	A PART AÇÕES LO SEF	TIDA ASSIN. B. RÃO FEITA ÉRIE) MESM ALE-O I S APÓS	NO CIRC S ESTA. CORRENT	CUITO BILIZ. DO FU E (AMP.) SUB-RESFRIA	JNC	NÍVEL ÓLEO SUPERAQUECIA
3. CASO ENC ESQUEMÁ 4. AS ANOTA DADOS TÉCNICO PLACA COMPRESSOR O COMPRESSOR O LEITURA DE FUR CIRCUITO	ESSOR CONTRE TICO (V AÇÕES DS DIRC.1 DIRC.2 NCIONAM	SCROLL FALGUM (ERSO) (DE VAL DE VAL ENTO	M DEFEI OU NO . LORES MODELO	PRESS.	RANTE A DBSERVA PERAÇÃ ĀO BAIXA	A PART AÇÕES LO SEF	TIDA ASSIN. B. RÃO FEITA ÉRIE) MESM ALE-O I S APÓS	NO CIRC S ESTA. CORRENT	CUITO BILIZ. DO FU E (AMP.) SUB-RESFRIA	JNC	NÍVEL ÓLEO SUPERAQUECIA
3. CASO ENC ESQUEMÁ 4. AS ANOTA DADOS TÉCNICO PLACA COMPRESSOR O COMPRESSOR O CIRCUITO COMPRESSOR O COMPRESSOR O	ESSOR CONTRETICO (V AÇÕES DS DIRC.1 DIRC.2 DIRC.1 DIRC.2 DIRC.1 DIRC.2	SCROLLE ALGUN ERSO) (DE VAL ENTO PRESSÃ PSIC	A DEFEI OU NO LORES MODELC O ALTA G.	PRESS.	RANTE A BSERVA PERAÇÂ ĀO BAIXA SSIG.	A PART AÇÕES O SEF Nº S.	TIDA ASSIN.	TUBUL. S	NO CIRC S ESTA CORRENT SUCÇÃO	CUITO BILIZ. DO FU E (AMP.) SUB-RESFRIA	JNC	NÍVEL ÓLEO SUPERAQUECIA
3. CASO ENC ESQUEMÁ 4. AS ANOTA DADOS TÉCNICO PLACA COMPRESSOR O LEITURA DE FUN CIRCUITO COMPRESSOR O COMPRESSOR O VAZÃO DE AR	ESSOR CONTRETICO (V AÇÕES DE D	SCROLLE ALGUN ERSO) (DE VAL ENTO PRESSÃO PSIO APPORADO	A DEFEI OU NO LORES MODELO O ALTA G. FR A AR INSUFL	PRESS.	RANTE A BSERVA PERAÇÂ ĀO BAIXA PSIG.	A PARTA AÇÕES IO SEF Nº S. TUBU	TIDA ASSINI. RÃO FEITA ÉRIE IL. LÍQUIDO °C VAZÃO D.	TUBUL. S	NO CIRC S ESTA. CORRENT SUCÇÃO	SUB-RESFRIA SADOR A AR E ENTRADA	JNC	NÍVEL ÓLEO SUPERAQUECII °C TBS SAÍDA
3. CASO ENC ESQUEMÁ 4. AS ANOTA DADOS TÉCNICO PLACA COMPRESSOR O COMPRESSOR O CIRCUITO COMPRESSOR O COMPRESSOR O	ESSOR CONTRETICO (V AÇÕES DS DIRC.1 DIRC.2 DIRC.1 DIRC.2 DIRC.1 DIRC.2	SCROLLE ALGUN ERSO) (DE VAL ENTO PRESSÃ PSIC	A DEFEI OU NO LORES MODELC O ALTA G.	PRESS.	RANTE A BSERVA PERAÇÂ ĀO BAIXA SSIG.	A PART AÇÕES O SEF Nº S.	TIDA ASSIN.	TUBUL. S	NO CIRC S ESTA. CORRENT SUCÇÃO	SUB-RESFRIA	JNC	NÍVEL ÓLEO SUPERAQUECIN °C
3. CASO ENC ESQUEMÁ 4. AS ANOTA DADOS TÉCNICO PLACA COMPRESSOR O LEITURA DE FUN CIRCUITO COMPRESSOR O COMPRESSOR O VAZÃO DE AR	ESSOR CONTRETICO (V AÇÕES DE D	SCROLLE ALGUN ERSO) (DE VAL ENTO PRESSÃO PSIO APPORADO	A DEFEI OU NO LORES MODELO O ALTA G. FR A AR INSUFL	PRESS.	RANTE A BSERVA PERAÇÂ ĀO BAIXA PSIG.	A PARTA AÇÕES IO SEF Nº S. TUBU	TIDA ASSINI. RÃO FEITA ÉRIE IL. LÍQUIDO °C VAZÃO D.	TUBUL. S	NO CIRC S ESTA. CORRENT SUCÇÃO	SUB-RESFRIA SADOR A AR E ENTRADA	JNC	NÍVEL ÓLEO SUPERAQUECII °C TBS SAÍDA
3. CASO ENC ESQUEMÁ 4. AS ANOTA DADOS TÉCNICO PLACA COMPRESSOR O LEITURA DE FUN CIRCUITO COMPRESSOR O COMPRESSOR O VAZÃO DE AR	ESSOR CONTRETICO (V AÇÕES DE D	SCROLLE ALGUN ERSO) (DE VAL ENTO PRESSÃO PSIO APPORADO	A DEFEI OU NO LORES MODELO O ALTA G. FR A AR INSUFL	PRESS.	RANTE A BSERVA PERAÇÂ ÃO BAIXA PSIG. EXTERI TBS	A PARTA AÇÕES ÃO SER Nº S. TUBU	TIDA ASSINI. RÃO FEITA ÉRIE IL. LÍQUIDO °C VAZÃO D.	TUBUL. S	NO CIRC S ESTA. CORRENT SUCÇÃO	SUB-RESFRIA SADOR A AR E ENTRADA	JNC	NÍVEL ÓLEO SUPERAQUECII °C TBS SAÍDA
3. CASO ENC ESQUEMÁ 4. AS ANOTA DADOS TÉCNICO PLACA COMPRESSOR O LEITURA DE FUN CIRCUITO COMPRESSOR O COMPRESSOR O VAZÃO DE AR	ESSOR CONTRETICO (V AÇÕES DE D	SCROLLE ALGUN ERSO) (DE VAL ENTO PRESSÃO PSIO APPORADO	MODELCO ALTA G. RAAR INSUFL TBS	PRESS. F AM. °C TBU	ANTE A BSERVA PERAÇÃ ÃO BAIXA SIG. EXTERI TBS CON	A PARTA AÇÕES ÃO SER Nº S. TUBU	ÉRIE L. LÍQUIDO C VAZÃO D. M /H DOR A ÁGUA PRESSA	TUBUL. S	CONDENT CONDENT CONDENT CONDENT CONDENT CONDENT ()	SUB-RESFRIA SADOR A AR E ENTRADA	JNC	NÍVEL ÓLEO SUPERAQUECII °C TBS SAÍDA
3. CASO ENC ESQUEMÁ 4. AS ANOTA DADOS TÉCNICO PLACA COMPRESSOR O LEITURA DE FUN CIRCUITO COMPRESSOR O COMPRESSOR O VAZÃO DE AR	ESSOR CONTRETICO (V AÇÕES DE D	SCROLLE ALGUN ERSO) (DE VAL ENTO PRESSÃO PSIO APPORADO	MODELCO ALTA G. RAAR INSUFL TBS	PRESS.F	AO BAIXA SIG. EXTERI TBS CON	A PARTA AÇÕES ÃO SER Nº S. TUBU	TIDA ASSIN. RÃO FEITA ÉRIE UL. LÍQUIDO °C VAZÃO D. M /H DOR A ÁGUA	TUBUL. S	CONDEN CONDEN TBS	SUB-RESFRIA SADOR A AR E ENTRADA	JNC	NÍVEL ÓLEO SUPERAQUECII °C TBS SAÍDA
3. CASO ENC ESQUEMÁ 4. AS ANOTA DADOS TÉCNICO PLACA COMPRESSOR O LEITURA DE FUN CIRCUITO COMPRESSOR O COMPRESSOR O VAZÃO DE AR	ESSOR CONTRETICO (V AÇÕES DE D	SCROLLE ALGUN ERSO) (DE VAL ENTO PRESSÃO PSIO APPORADO	MODELCO ALTA G. RAAR INSUFL TBS	PRESS. F AM. °C TBU	ANTE A BSERVA PERAÇÃ ÃO BAIXA SIG. EXTERI TBS CON	A PARTA AÇÕES ÃO SER Nº S. TUBU	ÉRIE L. LÍQUIDO C VAZÃO D. M /H DOR A ÁGUA PRESSA	TUBUL. S	CONDENT CONDENT CONDENT CONDENT CONDENT CONDENT ()	SUB-RESFRIA SADOR A AR E ENTRADA	JNC	NÍVEL ÓLEO SUPERAQUECII °C TBS SAÍDA
3. CASO ENC ESQUEMÁ 4. AS ANOTA DADOS TÉCNICO PLACA COMPRESSOR O LEITURA DE FUN CIRCUITO COMPRESSOR O COMPRESSOR O VAZÃO DE AR	ESSOR CONTRETICO (V AÇÕES DE D	SCROLLE ALGUN ERSO) (DE VAL ENTO PRESSÃO PSIO APPORADO	MODELCO ALTA G. RAAR INSUFL TBS	PRESS. F AM. °C TBU	RANTE A BSERVA PERAÇÂ ÃO BAIXA PSIG. EXTERI TBS CON ÂGUA °C SAÍI	A PARTA AÇÕES IÕ SEF Nº S. TUBU NO °C TBU	ÉRIE L. LÍQUIDO C VAZÃO D. M /H DOR A ÁGUA PRESSA	TUBUL. S	CONDENT CONDENT CONDENT CONDENT CONDENT CONDENT ()	SUB-RESFRIA SADOR A AR E ENTRADA	JNC	NÍVEL ÓLEO SUPERAQUECII °C TBS SAÍDA
3. CASO ENC ESQUEMÁ 4. AS ANOT, DADOS TÉCNICO PLACA COMPRESSOR O LEITURA DE FUN CIRCUITO COMPRESSOR O COMPRESSOR O VAZÃO DE AR	ESSOR CONTRETICO (V AÇÕES DS DIRC.1 DIRC.2 NCIONAM D DIRC.2 RETOR TBS	SCROLLE ALGUN ERSO) (DE VAL ENTO PRESSÃO PSIO APPORADO	MODELCO ALTA G. RAAR INSUFL TBS	PRESS. F AM. °C TEMP	RANTE A BSERVA PERAÇÂ ÃO BAIXA PSIG. EXTERI TBS CON ÂGUA °C SAÍI	A PARTA AÇÕES IÕ SEF Nº S. TUBU NO °C TBU	TIDA ASSIN. RÃO FEITA ÉRIE IL. LÍQUIDO °C VAZÃO D. M³/H DOR A ÁGUA PRESSA ENTRADA	TUBUL. S	CONDENT CONDENT CONDENT CONDENT CONDENT CONDENT ()	SUB-RESFRIA SADOR A AR E ENTRADA	JNC	NÍVEL ÓLEO SUPERAQUECII °C TBS SAÍDA
3. CASO ENC ESQUEMÁ 4. AS ANOTA DADOS TÉCNICO PLACA COMPRESSOR O LEITURA DE FUN CIRCUITO COMPRESSOR O COMPRESSOR O VAZÃO DE AR MÎ/H	ESSOR CONTRETICO (V AÇÕES DS DIRC.1 DIRC.2 NCIONAM D DIRC.2 RETOR TBS	SCROLLE ALGUN ERSO) DE VAL ENTO PRESSÃO PSIG	MODELCO DALTA G. RAAR INSUFL TBS	PRESS. F AM. °C TEMP	AO BAIXA PSIG. EXTERI TBS CON ÁGUA °C SAÍI	A PARTA AÇÕES IÕ SEF Nº S. TUBU NO °C TBU	ÉRIE L. LÍQUIDO C VAZÃO D. M/H DOR A ÁGUA PRESSA ENTRADA	TUBUL. S	CONDENT CON	SUB-RESFRIA SUB-RESFRIA C SADOR A AR E ENTRADA C	JNC	NÍVEL ÓLEO SUPERAQUECIA °C TBS SAÍDA °C
3. CASO ENC ESQUEMÁ 4. AS ANOTA DADOS TÉCNICO PLACA COMPRESSOR O LEITURA DE FUN CIRCUITO COMPRESSOR O COMPRESSOR O VAZÃO DE AR MÎ/H	ESSOR CONTRETICO (V AÇÕES DS DIRC.1 DIRC.2 NCIONAM D DIRC.2 RETOR TBS	SCROLLE ALGUN ERSO) DE VAL ENTO PRESSÃO PSIG	MODELCO DALTA G. RAAR INSUFL TBS	PRESS. F AM. °C TEMP	AO BAIXA PSIG. EXTERI TBS CON ÁGUA °C SAÍI	A PARTA AÇÕES IÕ SEF Nº S. TUBU NO °C TBU	ÉRIE L. LÍQUIDO C VAZÃO D. M/H DOR A ÁGUA PRESSA ENTRADA	TUBUL. S APÓ TUBUL. S C C TOBOL S TOBOL S	CONDENT CON	SUB-RESFRIA SUB-RESFRIA C SADOR A AR E ENTRADA C	JNC	NÍVEL ÓLEO SUPERAQUECIA °C TBS SAÍDA °C



Partida de la Unidad

CONDIÇÕES	NORM.	AIS DE OPERAÇÃO							
1. NÍVEL DE 2. VISOR DE 3. TENSÃO N 4. CORRENT	ÓLEO N LÍQUID NOMINA ES	IO VISOR O	- LIM ± 10%	PO % DE FL	IOR A MEIO VISOR UTUAÇÃO OGO TÉCNICO DO EC	QUIPAMENT	го		
MODELO (DAS	PRESSÃO	DE ALTA		PRESSÃ	O DE BAIX	Α		
UNIDADE		BAR	PSI	G	BAR		SIG	SUPER °C	SUB °C
SRVE/SI\	/E	14 A 23.5	200 A	340	3.8 A 5.5	54	A 80	8 A 12	5 A 10
SAVE		12.5 A 16.5	180 A	240	3.8 A 5.5	54	A 80	8 A 12	5 A 10
PRESSO:	STATO		SAÇÃO A A	R) DESA	RME 80±12 PSIG RME 395±15 PSIG / F ESARME 275±15 PSIG				
			CIRCUIT	O ESQL	JEMÁTICO DO CICLO	DE REFRIC	SERAÇÃ	.0	
EVA	PORADO	 	J	(BAIXA	PRESSOSTATO BAI	D —	SCARGA	(ALTA PRESSÃO) L. LÍQUIDO VÁLVULA SOLENÓIDE	NDENSADOR
		TERMÔMETRO			COMPRESSOR		-0-	VISOR DE LÍQUIDO	
	<u></u>	VÁLVULA SERVIÇO			FILTRO SECADOR		-⊗-	VÁLVULA DE EXPANSÃ	.0
		,							
								NSADOR MUITO BAIXAS, SEGURA DO EQUIPAMEI	
INSTALADOF	3					DAT	A DA PA	RTIDA	
FUNCIONÁR			1	N° TRAN	IE	ASSI	NATUR	Α	
APLICAÇÃO CONFO VÁLVULAS O	ORTO	TELECOIL	l	СР)	OUTROS	_		
OBSERVAÇÕ	DES:								



VII-Operación

Interrupcion Manual

Ocurre cuando se desea parar el acondicionador por un motivo cualquiera o al final del período de trabajo.

Ponga el interruptor de partida ON OFF ubicado en el frente del termostato en la posición OFF (desprender). Esto interrumpe el pasaje de energía eléctrica al contactor de la ventilación que al caer desprende los contactores de los compresores.

Deje el disyuntor o la llave seccionadora cerrada.



ATENCION

NO USE ESTE PROCEDIMIENTO PARA PARAR LA UNIDAD CUANDO EJECUTE SERVICIOS O REPAROS. PARA EVITAR ACCIDENTES O MUERTE DEBIDO A CHOQUE ELECTRO.

HAGA EL SERVICIO SOLAMENTE CON EL DISYUNTOR DE LA UNIDAD DESPRENDIDO.

Interrupcion por el control de Operación

A medida que la temperatura del retorno disminuye, el termostato del control des-

prende el compresor del equipo. Si hay aumento de la temperatura, el termostato de control prende el compresor otra vez.

Interrupcion por el Control de Seguridad

Cualquiera de los controles de seguridad alistados a continuación puede ocasionar una interrupción del acondicionador.


Antes de volver a armarlos, elimine la irregularidad examinando minuciosamiente la instalación y usando como guía la Sección de Diagnósticos.

No cambie jamás las partes de ajuste de los controles de seguridad o haga un puente entre ellos a fin de hacer el condicionador funcionar. Graves daños pueden ocurrir y provocar la paralización del sistema por mucho tiempo.

Interrupcion Temporal

Algunas veces es necesario interrumpir el acondicionador por unos días para reparo de las instalaciones o manutención predial. En este caso, proceda como en la interrupción manual.

Figura VII- 01 - Ciclo de Enfriamento





Operación

Dispositivos de Proteccion y Seguridad Los presostatos son un tipo de cartucho v tienen rearme automático v reglaje fijo.

Presostato de baja presión

El presostato de Baja está a una válvula Schrader, en la tabulación de succión sintiendo la presión ahí establecida y desprende el equipo cuando hay falta de evaporación del líquido refrigerante en el evaporador con la consecuente caída de presión. El valor del desarme es de 25 +/- 8 psig y el del rearme es de 80 +/- 12 psig.

Se rearma automaticamente.

El compresor Scroll no puede trabajar en vacío. La operación por más de un minuto en presión negativa provocará temperaturas de descarga elevadas, que bornearán los rotores de aluminio, damnificando el compresor irremediablemente. Este presostato jamás puede ser retirado de ación mediante un "jamper".

Dos advertencias puestas en el cuadro eléctrico: "JAMAS HACER JUMP" (hacer puente) y "ATENCION: EVITE DAÑOS AL COMPRESOR SCROLL" instruyen cuales son los procedimentos correctos para la operación de seguridad del compresor.

Presostato de alta presión

El presostato de alta está conectado en una tubulación de descarga y percibe la presión establecida en ese lugar y desprende el equipo, si la presión ultrapasa el límite ajustado. El valor del desarme és de 395 +/- 15 psig para máquinas con condensación a aire y 275 +/- 15 psig para máquinas com condensación a agua. El valor del rearme sucederá en las presiones de 280 +/-20 psig para máquinas con condensación a agua. El rearme és automático.

Presostato de control de presión de condensación

Este presostato desprende el motor del ventilador del condensador, admitindo el funcionamiento del equipo con baja temperatura externa

Termostado interno al motor del compresor

Es un dispositivo ubicado cerca del enrollamiento del motor del compresor v es especificado para proteger el motor del compresor contra el exceso de temperatura causado por bajo flujo de refrigerante (resfriamiento deficiente del motor) o excesiva corriente eléctrica (devido a las condiciones extremas de solicitación). El rearme és automático.

Termostato de descarga

Es un termostato bimetálico ubicado en la parte interna del compresor Copeland. en la cámara de descarga, y desprenderá el compresor cuando la temperatura de descarga llegue a 145° C prendendo el compresor cuando la temperatura bajar otra vez para 60° C.

Tabla VII - 01 - Condiciones regulares de operación

Presión alta	200 a 340 psig
Presión baja	24 a 80 psig
Supercalentamiento	De 8 a 12° C
Subresfriamiento	De 5 a 10° C
Mirrila de Liquido	Flujo de refrigerante sin indicio de gas
Tensión	No deberá execeder de +/- 10% de lá tensión de la placa
Corriente	No debe ultrapasar la corriente de la placa

Tabla VII - 02 - Ajuste de los Controles

Control	Desarme	Rearme	Observación
Presostato de Alta	395 +/- 15 psig	280 +/- 20 psig	Condensación del aire
Presostato de Baja	25 +/- 8 psig	80 +/- 12 psig	Quartz
Presostato de Control de Presión	195 +/- 15 psig	275 +/- 275 psig	Quartz
Termostato de los Enrollamientos del Motor	105° C	82° C	Quartz
Termostato de Descarga del Compresor	145° C	60° C	Quartz

Relé de sobrecarga de corriente

Los reles de sobrecarga de corriente estan alojados com el objetivo de proteger los motores del evaporador y del condensador.

Llave seccionadora con fusible o disyuntor eletromagnético

Debe ser instalada en el sitio para proteger el Condicionador.

Flujo de agua en el condensador

Es indispensable que el "flow-switch" esté calibrado para abrir los co tactos cuando el vaciamiento de agua se quede abajo de 90% del nominal del condensador.

Válvula de alivio interna del compresor Copeland

Cuando el diferencial de presión entre la succión y la descarga llegue a valores entre 375 a 450 psig esta válvula se abrirá, comunicando la succión y la descarga, aliviando la presión de descarga.



VIII-Mantenimiento Preventivo Periódico

Inspeccionar todos los servicios de mantenimiento en los intervalos recomendados. Esto prolongará la vida útil del equipo y reducirá la posibilidad de fallas. Use la "Hoja de lectura de Datos de Operación" para registrar mensualmente las condiciones de operación para unidad. La hoja con los datos de operación puede ser una herramienta preciosa de diagnóstico para personal de asistencia técnica. Anotando tendencias en las condiciones de operación, el operador puede con frecuencia prever y evitar situaciones y problemas antes que ellos se vuelvan serios.

Si la unidad no trabaja devidamente, consulte la Sección de Diagnósticos.

Mantenimiento Mensual

Accione el equipo por cerca de 15 minutos y con sistema fijado, verifique las condiciones de operación a través de los siguientes procedimientos:

☐ Limpie los filtros de aire permanente
siempre que necesário una ve
saturados. Los filtros desechables debei
ser substituidos.

	Limpie las palas de los ventiladores
	Reapriete todos los tornillos de lo
tori	minales

- Limpie la bandeja del evaporador, la manguera y la rejilla para agua condensada.
- ☐ Verifique la pressión de succión y descarga con el manifold. Vea el artículo "Verificando Condiciones de Operación".



AVISO

PARA EVITAR ACCIDENTES POR CONGELACION, EVITE EL CONTACTO DE LA PIEL CON EL GAS REFRIGERANTE.

☐ Inspeccione el sistema para detectar condiciones anormales. Utilize la hoja de lectura para registrar las condiciones de la unidad. Una hoja de lectura completa es una herramienta de gran valor para el personal de servicio de mantenimiento.

Mantenimiento Trimestral ☐ Haga todos los servicios de la mantenimiento mensual ☐ Verifique los tornillos de fixación de los mancales, ajústelos caso sea necesário. ☐ Limpie el condensador simpre que necesário ☐ Limpie el evaporador siempre que necesário. ☐ Verifique y anote las tensiones y corrientes de servicio de los motores de los ventiladores y compresores. ☐ Teste los controles de seguridad.
 □ Verifique y anote las temperaturas de bulbo seco y bulbo húmedo en la entrada y salida del evaporador. □ Mida y registre el supercalentamiento del sistema. □ Mida y registre el subresfriamiento del sistema.
Mantenimiento Anual ☐ Haga todos los servicios de mantenimiento mensurales y trimestrales aconsejados. ☐ Tenga un perito calificado que verifique el reglaje y funcionamiento de cada control y inspeccione y substituya, caso sea necesário, las contactoras o los controles. ☐ Retire los paneles del gabinete y elimine focos de herrumbre. ☐ Cambie el aislamiento térmico y guarnición que presenten defectos.

☐ Retoque las pinturas externas e inter-

 $\hfill \square$ Inspeccione el bulbo de la válvula de

expansión para limpieza. Límpielo, caso sea necesário. El bulbo debe tener un excelente contacto con la linea de succión y estar adecuadamente aislado.

Mida el aislamiento eléctrico del motor

nas, si necesário.

del compresor.

☐ Elimine herrumbres.



Mantenimiento Procedimientos

Mantenimiento Preventivo

Esta parte describe los procedimientos de manutención que deben ser ejecutados como parte de un programa de manutención normal de la unidad.

Filtros de Aire

Los filtros permanentes y lavables, suministrados con los acondicionadores, deben ser limpios con una solución de agua fría y detergente neutro.

Los filtros se deben cepillar dentro de la solución, enjuagar en agua fría y soplar con chorros de aire comprimido.

Los filtros desechables se deben substituir.

No ponga la unidad en funcionamiento sin los filtros.

Mirilla de Liquido

Cuando el líquido está borbollando, esto puede indicar un o más de los siguientes problemas:

- a. Falta de refrigerante;
- b. Filtro secador obstruido;
- c. Válvula de expansión muy abierta;
- d. Subresfriamiento bajo;
- e. Presencia de incondensables.

Cuando el líquido presenta color amarillo, indica la presencia de humedad residual en el circuito refrigerante.

En operación normal, el visor debe presentar falta de borbollamiento y coloración verde, lo que indica que el circuito frigorífico está con la carga correcta de refrigerante y está deshidratado.

Condensador de Aire

Este debe ser limpio con una escoba suave y chorros de aire comprimido o agua en baja presión en el contraflujo del movimiento normal del aire.

Movimiente la manguera en el sentido vertical y regule su presión para que no deforme las aletas.

ATENCION
NO APLASTE LAS ALETAS EN EL MOMENTO DE LA LIMPEZA.

Se volverá más fácil descubrir el origen del funcionamiento malo del sistema,

identificando cual es el control que abrió el circuito.

Confirme verificando la falta de continuación a traves del control indicado. Se asegure de que el control en cuestión esté correctamente ajustado y funcionando adecuadamente.

ATENCION

NUNCA PRENDA EL EQUIPO SIN ANTES ELIMINAR EL ORIGEN DEL DEFECTO PRESENTADO.

Testes de Escape con Nitrogenio

El test de escapes deberá ejecutarse después de hecha la instalación de las cañerías de interconexión de las unidades divididas, siempre que el visor de líquido presente borbollamiento o después que el aparato pase por reparación en el circuito frigorífico.

Utilize refrigerante como un elemento de test para la detección de escapes y nitrógeno seco para alcanzar la presión de test.

ATENCION

UTILIZE SIEMPRE VALVULA DE RE-GLAJE DE PRESSION ENTRE EL CI-LINDRO DE NITROGENO Y EL JUEGO DE MANOMETROS. NUNCA Y EN NIN-GUNA HIPOTESIS DEJE DE UTILIZAR ESTA VALVULA.

Procedimentos

- -- Instale la válvula de reglaje de presión en el cilindro de nitrógeno.
- Inyecte gradualmente este gas en el sistema hasta alcanzar a una presión máxima de 200 psig.
- Busque escapes en todas las soldaduras y conexiones y alas del circuito con espuma de jabón que forma burbujas en el sitio del defecto.
- El test con R-407C es hecho inyectando una pressión de 14 psig con R-407C antes de poner la pressión de nitrógeno.
 Busque el escape con detector electrónico o bombilla de halógeno.
- Caso detecte algún escape, libre la presión, haga el reparo y haga un nuevo test para asegurarse que el escape fue

eliminado.

OXIGENO O ACETILENO EN EL LUGAR DE NITROGENO SECO PARA TESTAR SI HAY UN ESCAPE, PUES PODRA OCURRIR UNA FUERTE EXPLOSION.

Evacuacion

- La evacuación es necesária para retirar del sistema el vapor de agua y gases no condensables.
- Utilize una bomba de alto vacío del tipo rotativa.
- Instale el juego de manómetros- manifold.
- Se aconseja un tiempo mínimo de vacío de una hora para efectuar la primera lectura. La evacuación sólo se acabará cuando el vacío final se quede entre 250 y 500 micróns. Como test de liberación, el registro de la bomba debe cerrarse durante 5 minutos y el vacío no debe aumentar más de 100 micróns.
- Abra los registros A-B-D-E;
- Cierre el registro C.

Mantenimiento Procedimientos



Carga de Refrigerante

Para hacer la carga de refrigerante con precisión, utilize una balanza para pesar el refrigerante en un cilindro o en una botella con graduación.

La cantidad depende del modelo de la unidad y de las dimensiones de las cañerías. Antes de poner refrigerante, esté seguro de que el equipo esté en vácuo y que no haya escapes.

Carga de Refrigerante Líquido

La carga de refrigerante en forma líquida es hecha con el compresor inerte, por la válvula Schrader de la linea de líquido. Controle la entrada del refrigerante con el registro del juego de manómetros. La carga inicial del sistema debe hacerse con refrigerante líquido.

Inicie la unidad y observe las presiones y temperaturas para asegurarse de que ella esté trabajando normalmente.

Abra los registros C-B y cierre los registros A-D-E - figura del ciclo de enfriamento.



PESE EL CILINDRO DE REFRIGERAN-TE ANTES Y DESPUES DE LA CARGA.

Carga de Refrigerante Vapor

La carga de refrigerante en forma de vapor se hace por la válvula de servicio de la succión con el compresor en funcionamiento. Para cargas parciales de refrigerante, normalmente se utiliza este sistema.

Abra los registros C-A. Cierre los registros A-D-E

La carga de refrigerante sólo será correcta cuando las presiones de alta.baia. supercalentamiento y subresfriamiento estén dentro de la faja normal de operación.

Calculo del Subresfriamiento

Subresfriamiento es la diferencia entre la temperatura de condensación saturada $(T_{\rm cds})$ y la temperatura de la linea de líquido (T,).

- Mida la temperatura de condensación saturada que corresponde a la presión indicada por el manómetro de alta.

- Mida la temperatura de la linea de líquido indicada por el termopar, antes del filtro secador.
- Calcule la diferencia

SUB= T $_{\rm cds}$ - T $_{\rm \mu}$ - EI resultado debe indicar de 5 a 10°C;

Cálculo del Supercalentamiento

Supercalentamiento es la diferencia entre la temperatura de la linea de succión (T_a) y la temperatura de evaporación saturada (T_{evs}) .

- Mida la temperatura de succión indicada por el termopar a aproximadamente diez centímetros del compresor.
- Mida la temperatura de evaporación saturada que corresponde a la presión indicada por el manómetro de baja;
- Calcule la diferencia

$$SUP = T_{ls} - T_{evs}$$

El resultado debe indicar entre 8 y 12°C.

Caso los valores encontrados de supercalentamiento y subresfriamiento no corresspondan a la faja ajustada, haga la corrección.



CUIDADO

No ponga el compresor en funcionamiento sin alguna cantidad de refrigerante presente en el circuito. Pueden ocurrir daños en los compresores.




ATENCION

Nunca emplee llama al cilindro refrigerante para aumentar su presión. Calor sin control puede ocasionar una presión excesiva y explosión, resultando en heridas, muerte v daño al equipo,- Mida la temperatura de condensación saturada aue corres



ATENCION

No permita el contacto del líquido refrigerante con la piel. Si esto ocurre, cuide de la herida como si fuera una úlcera producida por enfriamiento o congelación. Despacio caliente el área afectada con aqua tibia.



No permita que el líquido refrigerante entre en la linea de succión. Líquido en excedencia puede dañar el compresor.



Mantenimiento Procedimientos

R-407c

Tabla VIII - 01 - Regulajes Super calentamiento y Subresfriamiento.

	Super calentamiento		Sub resfriamiento	
Actividad	Aumenta	Disminuye	Aumenta	Disminuye
Abrir la válvula de expansión		Х		Х
Cerrar la válvula de expan sión	Х		Х	
Colocar refrigeran te R-407c		X	Х	
Retirar refrigerant e R-407c	X			X

Tabla VIII - 02 - Presión (psig) X Temperatura (°C) para 407c.

PSIG	Sat. Liq. (°C)	Sat Vap. (°C)	PSIG	Sat. Liq. (°C)	Sat. Vap. (°C)
30	-17,2	-10,6	165	27,2	32,2
32	-16,1	-9,4	170	27,8	33,3
34	-15,0	-8,3	175	28,9	34,4
36	-13,9	-7,2	180	30,0	35,6
38	-12,8	-6,1	185	31,1	36,1
40	-11,7	-5,0	190	32,2	37,2
42	-10,6	-3,9	195	32,8	38,3
44	-9,4	-3,3	200	33,9	38,9
46	-8,9	-2,2	205	35,0	40,0
48	-7,8	-1,1	210	35,6	40,6
50	-6,7	-0,6	215	36,7	41,7
52	-6,1	0,6	220	37,2	42,2
54	-5,0	1,7	225	38,3	43,3
56	-4,4	2,2	230	38,9	43,9
58	-3,3	2,8	235	40,0	45,0
60	-2,8	3,9	240	40,6	45,6
62	-1,7	4,4	245	41,7	46,7
64	-1,1	5,6	250	42,2	47,2
66	0,0	6,1	255	43,3	47,8
68	0,6	6,7	260	43,9	48,9
70	1,1	7,8	265	44,4	49,4
75	3,3	9,4	270	45,6	50,0
80	5,0	11,1	275	46,1	50,6
85	6,7	12,8	280	46,7	51,7
90	7,8	13,9	285	47,8	52,2
95	9,4	15,6	290	48,3	52,8
100	11,1	17,2	295	48,9	53,3
105	12,8	18,3	300	49,4	53,9
110	13,9	20,0	310	51,1	55,6
115	15,0	21,1	320	52,2	56,7
120	16,7	22,2	330	53,9	57,8
125	17,8	23,9	340	55,0	58,9
130	18,9	25,0	350	56,1	60,6
135	20,6	26,1	360	57,2	61,7
140	21,7	27,2	370	58,9	62,8
145	22,8	28,3	380	60,0	63,9
150	23,9	29,4	390	61,1	65,0
155	25,0	30,6	400	62,2	66,1
160	26,1	31,7	425	65,0	68,3

Mantenimiento Procedimientos



Instalación de nuevo compresor

El compresor puede presentar basicamente dos tipos de problemas: mecánicos o eléctricos.

En ambos los casos el compresor deberá substituirse. Entretanto, siempre se acuerde que no basta cambiarlo, busque siempre localizar y eliminar el (los) origen (orígenes) del defecto.

Quiebra mecanica

Si el compresor no tiene válvulas de servicio, transfiera el refrigerante para un cilindro adecuado, haga el test de presurización (máximo de 200 psig para la protección del presostato de baja presión), haga un nuevo vacío, una carga de refrigerante y ponga el equipo en funcionamiento otra vez.

Corrija la instalación donde ella pueda haber dañado el equipo, dejándolo trabajar y mantenga siempre el acompañamiento a traves de una empresa credenciada.

Caso el compresor tenga válvulas de servicio, el refrigerante puede mantenerse en el circuito.

- 1. Desprenda el circuito eléctrico del compresor y retire los cables eléctricos (señálelos):
- 2. Cierre las válvulas de succión y descarga del compresor;
- 3. Desconecte las válvulas de servicio del compresor con las cañerías de succión y descarga;
- 4. Retire el compresor;
- 5. Instale el nuevo compresor;
- 6. Instale el circuito eléctrico y las puntas de los cables de los presostatos;
- 7. Llaga el vacio del compresor;
- 8. Abra las válvulas del compresor.

Quema del motor

La quema del motor implica en la formación de ácidos y deposición de óxidos y borra en partes del circuito, por eso hay la necesidad de hacer la substitución del refrigerante y del aceite y hacer la limpieza de todo el circuito con la colocación de filtros secadores antiácidos HH, en la succión y en la linea de líquido.

En este caso, la limpieza debe ser hecha de la siguiente manera:

1. Guarde todo el refrigerante en un cilindro y envíelo para ser reciclado por el fabricante, o haga su reciclaje con un equipo adecuado.

NUNCA LANZE EL GAS EN EL MEDIO AMBIENTE

- 2. Retire el compresor;
- 3. Retire el filtro secador:
- 4. Instale el filtro adecuado en la linea de succión del compresor y cambie el de la linea de líquido;
- 5. Instale el compresor nuevo o restaurado, evacue y cargue el sistema;
- 6. Verifique el contactor. Los contactos deben limpiarse o cambiarse;
- 7. Ponga el equipo en funcionamiento y acompañe su operación;
- 8. Verifique la pérdida de presión a través del filtro de succión. Si la pérdida de presión excede la aconsejada por el fabricante, el filtro deberá cambiarse;
- 9. Después de 8 horas de funcionamiento, el aceite debe ser examinado. Después de 30 minutos, aconsejamos aferir el aislamiento eléctrico del motor del compresor;
- 10. Cambie el aceite y los filtros a cada 48 horas hasta obtener el aceite libre de acidez:
- 11. Retire el filtro de succión.

Herramientas Necesarias

- Equipo de llaves de 7/16 a 1 1/4",
- Torquímetro con escala hasta 180 ft/lbf;
- Llave inglesa de 6" y 12";
- Llave corrediza de 14";
- Equipo completo de llaves Allen;
- Equipo de destomilladores;
- Equipo de alicates: universal, para cortar, presión, pelacable;
- Equipo de herramientas de reborde;
- Llave torniquete para refrigeración;
- Equipo de llaves boca fija de ¼ a 1 ¼";
- Equipo de llaves estriadas de $\frac{1}{4}$ a $\frac{9}{16}$;

Equipos Necesarios

- Regulador de presión de nitrógeno;
- Bomba aspiradora de 5 cfm;
- Calibrador de vacuo electrónico;
- Medidor de megohm de 500 voltios con

escala de 0 a 1000 megohms;

- Detector de derrame electrónico;
- Alicate medidor de amperios;
- Manifold completo;
- Termómetro electrónico;
- Refrigerante R-407C y aceite Trane 48
- Soplete oxi-acetileno;
- Quadro de presión temperatura del freon R-407C;
- Transferidora o recuperadora de gas refrigerante;
- Anemómetro;
- Psicrómetro:
- Sacapolias:
- Bomba manual de aceite.



IX-Diagnósticos



DESPRENDA LA ENERGÍA ELÉCTRICA Y ESPERE TODOS LOS EQUIPOS EN ROTACIÓN PARAR ANTES DE HACER EL SERVICIO O EXAMINAR LA UNIDAD.

Análisis de Problemas/ Verificaciónes del sistema

Antes de utilizar los cuadros de análisis de irregularidad del equipo descriptos a seguir, haga las seguientes análises:

1. Medir la tensión en los terminales del compresor y de los ventiladores con la unidad en funcionamento. La voltage debe estar dentro de la faja de motor indicada en la chapa.

El desbalanceamiento de tensión debe ser menor de 2%.

- 2. Examinar toda la hilandería y las conexiones para verificar si éstas están en buen estado y bien apretadas. El diagrama eléctrico está fijado en la tapa trasera del quadro.
- 3. Verificar si todos los fusibles están correctamente instalados y medidos.
- 4. Verificar si todos los filtros de aire y los rollos están limpios y conferir si el flujo de aire no está atascado. 5.

Si la unidad no está funcionando, ponga el interruptor de comando en la posición OFF. Espere hasta que los sensores internos del compresor se enfrien.

- 6. Verificar el reglaje del termostato
- 7. Verificar si los Ventiladores están girando en el sentido correcto.
- 8. Inspecionar los controles de las salidas de aire (si los hay).
- 9. Medir el retorno del aire.

Procedimientos de Operación

Instale los manómetros de alta y de baja en las válvulas Schrader de las líneas de líquido y de succión. Cuando la unidad estabilice (despues de operar 15 minutos a plena carga), anote las presiones de succión y entrada. Fallas en el sistema tales como falta de aire, restrición en el filtro secador, mal funcionamiento de la válvula de expansión hacen que las presiones salgan de su rango.

Voltaje Desbalanceado

Excesivo desbalanceamiento entre las fases del sistema trifásico causará un sobrecalientamiento en los motores y eventuales fallas. El desbalanceamiento máximo permitido es de 2%. Desbalanceamiento de tensión puede definirse como 100 veces el máximo desvío de las tres tensiones (tres fases) en relación al promedio aritmético de ellas(sin tener en cuenta la señal) dividido por la promedia aritmética.

Ejemplo

Si las tres tensiones medidos en una línea son 220 voltios, 230 voltios y 227 voltios, el promedio aritmético deberá ser: (221 + 230 + 227) / 3 = 226 voltios.

El porcentaje de desbalanceamiento deberá ser:

100 x (226 - 221) / 226 = 2.2 %

El resultado indica que hay un desbalanceamiento arriba del máximo permitido (el 2%) en el 0,2%. Ese desbalanceamiento entre fases puede resultar en un desbalanceamiento de corriente del 20%, lo que provocará un aumento de la temperatura del enrollamiento del motor y una disminución de la vida útil del motor.



Sintomas	Causa Posible	Procedimiento
1. ⊟ voltímetro no indica tensión de	1. Falta de energía.	1. Compruebe la alimentación de
alimentación.		energía.
2. ⊟ voltímetro no indica tensión de	Interruptor seccionador abierto.	2. Accione el interruptor seccionador.
alimentación para los conctatores.		
3. ⊟ voltímetro indica tensión antes de	3. Fusible interrumpido.	3. Reemplace los fusibles. Compruebe
los fusibles, y no después		la carga del motor.
4. 日 voltímetro indica tensión baja.	4. Baja tensión.	4. Contacte la Compañía de Electricidad
5. Hay tensión en los terminales del	5. Motor quemado.	5. Reemplace.
motor, pero no arranca.		
6. Compruebe los comandos y si la	6. 目 contactor de arranque no cierra.	Repare o reemplace.
bobina del contactor no quemó.		
7. ⊟ contactor no energiza.	7. Contacto del relé de sobrecarga	7. Accione el rearme del relé de
	abierto.	sobrecarga.
B. COMPRESOR NÃO PARTE		
Sintomas	Causa Posible	Procedimiento
1. Una prueba en el circuito eléctrico	1. Falta de energía.	1. Compruebe la alimentación de
muestra que no hay tensión en el lado		energía.
de la línea del interruptor de arranque		
2. Una prueba en el circuito eléctrico	Interruptor seccionador abierto.	2. Determine por que el interruptor se
muestra que no hay tensión en el lado		abrió. Si el sistema está en condiciones
de la línea del interruptor de arranque		de operación, cierre el interruptor.
3. Una prueba en el circuito eléctrico	3. Fusible quemado.	3. Reemplace el fusible. Compruebe la
muestra que hay tensión en el lado de la		carga del motor.
línea, pero no en el lado de carga del		

Use un voltímetro para comprobar y 4. 目 voltímetro indica baja tensión. 4. Baja tensión. llame la Compañía de Energía Eléctrica. 5. Hay tensión en los terminales del 5. Motor quemado. 5. Repare o reemplace. motor, pero él no arranca 6. Pruebe para ver si no hay bobinas 6. Repare o reemplace. 6. Interruptor de arranque inoperante. quemadas o contactos rotos. 7. La bobina del interruptor de arranque 7. Circuito de control abierto. 7. Identifique el control que se desactivó del motor no recibe energía. y la causa. 7.1. Presostato de alta presión. 7.2. Presostato de baja presión. 7.3. Presostato límite de presión.

 7.6. Desactivado por el termostato

 8. 目 compresor no funciona.
 8. 目 compresor está trabado o dañado.
 8. Repare o reemplace el compresor.

7.5. Circuito de enclavamiento abierto.

7.4. Protector del motor.



B. COMPRESOR NO ARRANCA (Cont.)	
Sintomas	Causa Posible
Contactos abiertos del presostato de	Presión de succión inferior al punto de
baja.	control del presostato.
10. Contactos abiertos del presostato de	10. Presión de descarga superior al punto
alta. Presión de alta arriba del normal.	de control de alta presión.
11.El interruptor de arranque no arma.	11. Contactos del relé de sobrecarga abiertos.
12. El sistema no arranca.	12. Contactos del interrutor de flujo abiertos.
C. EL COMPRESOR TRABAJA INTERMITEN	NTEMENTE
Sintomas	Causa Posible
Funcionamiento normal, excepto por	Contacto intermitente en el circuito de
paradas y arranques frecuentes.	control (mal contacto eléctrico).
2. Idem.	Diferencial del presostato de baja mui
	ajustado.
3.La válvula chirría cuando se cierra. También hay cambio de temperatura en la línea de refrigerante a través de la válvula.	Fuga en la válvula solenoide de la línea de líquido.
4. Funcionamento normal excepto por paradas y arranques demasiado frecuentes por el PB. Burbujas en en mirrilla de líquido.	4. Falta de refrigerante.
5. Presión de succión muy baja y formación de hielo en el secador.	5. Secador de la línea de liquido atascado.
D. COMPRESOR TRABAJA CONTINUAMEN	NTE
Sintomas	Causa Posible
Alta temperatura en el área acondicionada.	Carga excessiva.
Baja temperatura en el área acondicionada.	Termostato ajustado a una temperatura demasiado baja.
3. Baja temperatura en el espacio	Contactos del interruptor de partida
acondicionado.	"pegados".
Sitio acondicionado demasiado frío.	4. Válvula solenóide de la línea de líquido
	abierta y atascada.



E. COMPRESOR CON NÍVEL DE ACEITE MUY BAJO

Sintomas	Causa Posible	Procedimiento
Nivel de aceite muy bajo.	Carga insuficiente de aceite.	Agregue una cantidad suficiente de aceite proprio para compresor.
2. El nível de aceite baja gradualmente.	Filtro secador atascado.	Reemplace el filtro secador.
3. Succión excesivamente fría.	 El bulbo de la válvula de expansión está flojo (mal contacto térmico). 	Reajuste el sobrecalientamiento, subresfriamiento o compruebe el contacto del bulbo remoto de la válvula de expansión.
Íden y funcionamiento ruidoso del compresor.	Retorno del líquido al compresor.	 Reajuste el sobrecalientamiento, subrefriamiento, o compruebe el contacto del bulbo remoto de la válvula de expasión.
5. Arranque y paradas demasiado	5. El compresor se activa y descativa	5. Consulte los problemas relacionados en
frecuentes.	frecuentemente.	el problema "B".
F. EL COMPRESOR ESTÁ RUIDOSO		
Sintomas	Causa Posible	Procedimiento
1. Ruído de cascabel.	1. Falta de aceite.	1. Agregue aceite.
2. Ruído excesivo.	Partes internas del compresor rotas.	2. Reemplace el compresor.
3. Línea de succión excesivamente fría.	3. El líquido vuelve al compresor.	 Compruebe y ajuste el sobrecalientamiento. La válvula puede ser demasiado grande o el bulbo remoto puede estar suelto en la línea de succión.
4. Línea de succión excesivamente fría. El compresor da golpes.	 Válvula de expansión atascada en la posición abierta. 	4. Repare o reemplace.



Sintomas	Causa Posible	Procedimiento
Alta temperatura del aire a través del condensador.	Fluxo reducido de aire a través del condensador.	Reajuste el flujo. Verifique si no hay obstrucciones.
El aire sale del condensador excesivamente frío. Pequeña elevación de temperatura a través del condensador.	Las aletas del condensador están sucias.	2. Limpie las aletas.
El aire sale del condensador en alta temperatura.	Mal funcionamiento de los ventiladores del condensador.	Compruebe los motores de los ventiladores del condensador.
Condensador excepcionalmente caliente y excesiva presión de descarga.	Hay aire o gases no condensables en el sistema.	Transfiera el refrigerante para el reciclaje. Aplique nuevo vacío y cargue el sistema.
5. Ídem al anterior.	5. Carga excesiva del refrigerante.	 Remueva gradualmente el exceso de refrigerante. El sub-resfriamento normal es de 6 a 10 oC.
Hay tubos sucios en elo condensador "Shell and Tube". " " " " " " " " " " " "	El agua sale del condensador excesivamente fría. Pequeña elevación de temperatura a través del condensador.	Limpie los tubos del condensador.
7. Mau funcionamento de la torre de resfriamiento.	7. El água entra en el condensador en alta temperatura.	7. Compruebe o motor de ventilador de la torre, el dispositivo de partida y termostato.
I. PRESÍON DE DESCARGA MUY BAJA		
Sintomas	Causa Posible	Procedimiento
Pequeña elevación de temperatura del água del condensador.	 Flujo excesivo de água a través del condensador. 	 Reajuste el flujo y la caída de la presión de proyecto.
Pequeña elevación de temperatura del aire.	Flujo excessivo de aire a través del condensador.	 Reajuste el flujo y la caída de presión de proyecto.
Burbujas en la mirilla. La temperatura del aire que entra en el es muy baja.	S. Falta de refrigerante. Temperatura externa muy fria.	Repare la fuga y cargue. Instale um regulador automático de presión.
Válvulas de descarga o de succión del compresor rotas o con fugas.	5. La presión de succión se eleva más rápidamente que 5 psig por minuto, después de una paralización.	Remueva el cabezal, examine las válvulas y reemplace las que no estén funcionando correctamente.



J PRESION	DE SUCCIÓN N	

ujo excesivo en la válvula de	 Regule y ajuste el sobrecalientamiento
insión.	de la válvula de expansión y compruebe si
	el bulbo está sujetado correctamente a la
	línea de succión.
álvula de expansión presa en la ción aberta.	Repare o reemplace la válvula de expansión.
ompresor funciona continuamente.	3.
nea de succión anormalmente fría.	Repare o reemplace la válvula.
rno de líquido al compresor.	
ompresor ruidoso.	5. Remueva el cabezal, examine las
	válvulas y reemplace las que no estén
	funcionando.
nea de succión anormalmente fría.	6. Regule el ajuste del sobrecalientamiento
rno de líquido al compresor.	de la válvula de expansión y compruebe si
	el bulbo a distancia está sujetado
	correctamente preso a la línea de succión.
	álvula de expansión presa en la ción aberta. compresor funciona continuamente. nea de succión anormalmente fría. compresor ruidoso. compresor ruidoso.

K. PRESIÓN DE SUCCIÓN MUY BAJA

Sintomas	Causa Possible	Procedimiento
1. Borbujas en la mirilla.	Falta de refrigerante.	Repare la fuga y recargue.
2. En compresor entra en ciclos cortos.	2. Poca carga térmica en el resfriador.	2. Consulte el ítem B.
3. Cambio de temperatura en la línea de líquido a través del secador o de la válvula solenoide de bloqueo.	Secador de la línea de líquido atascado o restricción en la válvula solenóide.	3. Substitua o filtro secador o la válvula solenóide.
No hay flujo de refrigerante a través de la válvula.	 El bulbo remoto de la válvula de expansión perdió la carga. 	4. Remplace la válvula de expansión.
5. Pérdida de capacidad.	5. Válvula de expansión obstruída.	5. Limpe la válvula y reemplace si necesario.
6. Ambiente acondicionado muy frío.	 Potenciómetro del RCM ajustado muy bajo. 	6. Ajuste o repare si necesario.
7. Sobrecalientamiento muy alto.	 Caída excesiva de presión a través del resfriador. 	7. Reajuste el sobrecalentamiento.
8. Bajo flujo de aire.	8. Filtro atascado.	8. Limpie o reemplace el filtro.

L. COMPRESOR SCROLL CONSUMO EXCESIVO

Sintomas	Causa Possible	Procedimiento
Alta temperatura en el área acondicionada.	Opera con carga térmica excesiva.	Comprobar infiltraciones de aire y aislamiento térmico del área.
2. Consumo excesivo	2. Opera con baja tensión.	 Cerciórese de que la tensión está dentro del rango de uso. Si no está, llame la Compañia de Eletricidad.
3. Consumo excesivo	3. En relé de sobrecarga desarma.	Comprube el funcionamiento y reemplace si necesario.



M. COMPRESOR SCROLL. BAJO CONSUMO

Sintomas	Causa Possible	Procedimiento
Poco cambio en las presiones de alta y baja.	El compresor está girando en el sentido contrário al de las agujas del reloj.	Trocar duas fases.
Pressão de sucção é extremamente baixa.	Comprobar restricciones y falta de refrigerante.	Eliminar fugas y completar carga. Eliminar restricciones.
El compresor no bombea y las presiones de succión y descarga son bajas. El compresor está fasado correctamente.	3. Compresor dañado.	 Comprobar la condición del aceite y reemplazar el compresor.

N. EL TERMOSTATO DEL DEVANADO ABRE.COMPRESOR SCROLL

Sintomas	Causa Possible	Procedimiento
El compresor vibra y hace ruido.	 El compresor gira en sentido contrario al de las agujas del reloj. 	Cambiar dos fases.
2. La presión de succión es baja.	Hay falta de gas y el motor sobrecalienta.	2. Eliminar fugas y cargar gas.
3. La presión de succión es baja.	El compresor arranca repetidas veces y abre el termostato interno del motor.	3.Ídem al anterior.

O.COMPRESOR SCROLL CON FASES ELÉCTRICAS INCORRECTAS

Sintomas	Causa Possible	Procedimiento
Baja corriente. Las presiones de alta e baja cambian poco. Ruidos de cascabel. El compresor vibra excesivamente.	El compresor gira en sentido contrário al de las agujas del reloj.	1. Cambiar dos fases.



XI-Características Eléctricas

50 Hz

Tabla XI- 07 - Características Eléctricas - 50 Hz

	Modelo		OCO GIMINO		OCC GRANNS	OSO GIMANO	SWMB 040	SWMB 050	SWMB 020	SWMB 030	SWMB 040	SWMB 050	SWMB 020	SWMB 030	SWMB 040	SWMB 050
	Voltaje	V			2:	20				38	30			4	40	
	Fases	Unid.	1	3	1	3	3	3		_	3				3	
۵	Compresor	KW	2,16	2,08	3,07	2,99	3,52	4,32	2,08	2,99	3,52	4,32	2,08	2,99	3,52	4,32
Valores Nominales de Operación		CNO	9,08	6,25	14,11	9,15	11,05	14,20	3,60	5,29	6,38	8,21	3,13	4,58	5,52	7,10
on de	Motor de Ventilador del Evaporador	KW	0,30	0,40	0,30	0,40	0,58	0,57	0,40	0,40	0,58	0,57	0,40	0,40	0,58	0,57
ss Nominal Operación	(1)	CNO	2,23	2,23	2,22	2,22	3,12	3,09	2,23	2,22	3,12	3,09	2,23	2,22	3,12	3,09
o o o	Motor de Ventilador del	KW	0,42	0,42	0,42	0,42	0,59	0,58	0,42	0,42	0,59	0,58	0,42	0,42	0,59	0,58
e e	Condensador(1)	CNO	2,49	2,49	2,48	2,48	2,95	2,97	2,49	2,48	2,95	2,97	2,49	2,48	2,95	2,97
\al	Total	KW	2,88	2,90	3,79	3,81	4,69	5,47	2,90	3,81	4,69	5,47	2,90	3,81	4,69	5,47
		CNO	13,80	10,97	18,81	13,85	17,12	20,26	8,32	9,99	12,45	14,27	7,85	9,28	11,59	13,16
g e	Compresor	CRT	76,00	62,00	104,00	88,00	115,00	128,00	35,90	50,95	66,58	74,11	31,00	44,00	57,50	64,00
Valores de Arranque	Motor de Ventilador del Evap.(1)	CRT	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
alor	Motor de Ventilador Cond.(1)	CRT	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
> 4	Total	CRT	97,00	83,00	125,00	109,00	136,00	149,00	56,89	71,95	87,58	95,11	65,00	10,50	78,50	85,00
_		KW	2,65	2,55	4,40	4,32	5,05	6,21	2,55	4,32	5,05	6,21	2,55	4,32	5,05	6,21
de	Compresor	СМО	10.80	7.45	18.99	12.32	14.68	18,48	4,30	7,11	8.46	10.67	3.73	6,16	7.34	9.24
So L I	Motor de Ventilador del	KW	0,40	0,40	0,40	0,40	0,58	0,57	0,40	0,40	0,58	0,57	0,40	0,40	0,58	0,57
ixin ició as (Evaporador(1)	СМО	2,23	2,23	2,22	2,22	3,12	3,09	2,23	2,22	3,12	3,09	2,23	2,22	3,12	3,09
es Máximc Operación eraturas Cr	Motor de Ventilador del	KW	0,42	0,42	0,42	0,42	0,59	0,58	0,42	0,42	0,59	0,58	0,42	0,42	0,59	0,58
Valores Máximos de Operación emperaturas Crítica:	Condensador(1)	СМО	2,49	2,49	2,48	2,48	2,95	2,97	2,49	2,48	2,95	2,97	2,49	2,48	2,95	2,97
Valores Máximos de Operación (Temperaturas Críticas)	Total	KW	3,47	3,47	5,22	5,14	6,22	7,36	3,37	5,14	6,22	7,36	3,37	5,14	6,22	7,36
E	Total	СМО	15,52	12,17	23,69	17,02	20,75	24,54	9,02	11,81	14,53	16,73	8,45	10,86	13,41	15,30
n ia on	3,0 KW	KW	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Resistencia de la Calefación/ Recalefación	3,0 KVV	CNO	13,64	7,87	13,64	7,87	7,87	7,87	4,55	4,55	4,55	4,55	3,94	3,94	3,94	3,94
sisten de la lefaci	4.5.10.11	KW	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Rec Re	4,5 KW	CNO	20,45	11,81	20,45	11,81	11,81	11,81	6,82	6,82	6,82	6,82	5,91	5,91	5,91	5,91
+ _	3,0 KW	KW	5,88	5,90	6,79	6,81	7,69	8,47	5,90	6,81	7,69	8,47	5,90	6,81	7,69	8,47
tal ipo de ef.)	3,0 KVV	CNO	27,44	18,84	32,45	21,72	24,99	28,13	12,87	14,54	17,00	18,82	11,79	13,22	15,53	17,10
Total (Equipo + Res. del Calef.)	4,5 KW	KW	7,38	7,40	8,29	8,31	9,19	9,97	7,40	8,31	9,19	9,97	7,40	8,31	9,19	9,97
<u> </u>	4,5 KW	CNO	34,25	22,78	39,26	25,66	28,93	32,07	15,14	16,81	19,27	21,09	13,76	15,19	17,50	19,07

Notas

(1) Los motores, tanto del ventilador del evaporador como del condensador són 220V monofasico, independiente del suministro del equipo.

CNO - Corriente Nominal de Operación (A).

CRT - Corriente del Rotor Bloqueado (Arranque) (A).

CMO - Corriente Máxima de Operación (Temperatura del Aire Exterior 43° C) (A).



Características Eléctricas

60 Hz

Tabla XI-08 - Características Eléctricas - 60 Hz

	Modelo		OCO AMMO		осо амма		SWMB 040	SWMB 050	SWMB 020	SWMB 030	SWMB 040	SWMB 050	SWMB 020	SWMB 030	SWMB 040	SWMB 050
	Voltaje	V			22	20				3:	80			4	40	
	Fases	Unid.	1	3	1	3	3	3			3				3	
	Compress	KW	2,60	2,50	3,70	3,60	4,20	5,20	2,50	3,60	4,20	5,20	2,50	3,60	4,20	5,20
Valores Nominales de Operación	Compresor	CNO	10,60	7,30	16,50	10,70	12,80	16,60	4,20	6,18	7,39	9,60	3,65	5,35	6,40	8,30
ale	Motor de Ventilador del Evaporador	KW	0,48	0,48	0,48	0,48	0,69	0,69	0,48	0,48	0,69	0,69	0,48	0,48	0,69	0,69
m in acić	(1)	CNO	2,60	2,60	2,60	2,60	3,61	3,61	2,60	2,60	3,61	3,61	2,60	2,60	3,61	3,61
s Nominal Operación	Motor de Ventilador del	KW	0,51	0,51	0,51	0,51	0,70	0,70	0,51	0,51	0,70	0,70	0,51	0,51	0,70	0,70
o o	Condensador(1)	CNO	2,90	2,90	2,90	2,90	3,42	3,42	2,90	2,90	3,42	3,42	2,90	2,90	3,42	3,42
/alo	Total	KW	3,59	3,49	4,69	4,59	5,59	6,59	3,49	4,59	5,59	6,59	3,49	4,59	5,59	6,59
	Total	CNO	16,10	12,80	22,00	16,20	19,83	23,63	9,70	11,68	14,42	16,63	9,15	10,85	13,43	15,33
용욕	Compresor	CRT	76,00	62,00	104,00	88,00	115,00	128,00	35,90	50,95	66,58	74,11	31,00	44,00	57,50	64,00
/alores de Arranque	Motor de Ventilador del Evap.(1)	CRT	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
Valores Arranqu	Motor de Ventilador del Cond.(1)	CRT	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
> ×	Total	CRT	97,00	83,00	125,00	109,00	136,00	149,00	56,90	71,95	87,58	95,11	52,00	65,00	78,50	85,00
as.	0	KW	3,18	3,06	5,30	5,20	6,02	7,47	3,06	5,20	6,02	7,47	3,06	5,20	6,02	7,47
de fur	Compresor	СМО	12,60	8,70	22,20	14,40	17,00	21,60	5,02	8,31	9,80	12,47	4,35	7,20	8,50	10,80
nos Dera	Motor de Ventilador del	KW	0,48	0,48	0,48	0,48	0,69	0,69	0,48	0,48	0,69	0,69	0,48	0,48	0,69	0,69
axin emp	Evaporador(1)	СМО	2,60	2,60	2,60	2,60	3,61	3,61	2,60	2,60	3,61	3,61	2,60	2,60	3,61	3,61
s Máxim in (Temp Críticas)	Motor de Ventilador del	KW	0,51	0,51	0,51	0,51	0,70	0,70	0,51	0,51	0,70	0,70	0,51	0,51	0,70	0,70
ciói	Condensador(1)	СМО	2,90	2,90	2,90	2,90	3,42	3,47	2,90	2,90	3,42	3,47	2,90	2,90	3,42	3,47
Valores Máximos de Operación (Temperaturas Críticas)	Total	KW	4,17	4,05	6,29	6,19	7,41	8,86	4,05	6,19	7,41	8,86	4,05	6,19	7,41	8,86
ö	Total	СМО	18,10	14,20	27,70	19,90	24,03	28,68	10,52	13,81	16,83	19,55	9,85	12,70	15,53	17,88
ة كـرن	I	KW	3,00	3,00	3.00	3.00	3,00	3,00	3,00	3.00	3.00	3,00	3.00	3,00	3.00	3.00
enc la ciói faci	3,0 KW	CNO	13,64	7,87	13,64	7,87	7,87	7,87	4,55	4,55	4,55	4,55	3,94	3,94	3,94	3,94
Resistencia de la Calefación/ Recalefación		KW	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Rec Se	4,5 KW	CNO	20,45	11.81	20.45	11,81	11,81	11,81	6,82	6.82	6.82	6,82	5.91	5.91	5.91	5.91
+ _	2.0.1014	KW	6,59	6,59	7,69	7,59	8,59	9,59	6,49	7,59	8,59	9,59	6,49	7,59	8,59	9,59
Total (Equipo + Res. del Calef.)	3,0 KW	CNO	29,74	20,67	35,64	24,07	27,70	31,50	14,25	16,23	18,97	21,18	13,09	14,79	17,37	19,27
Total Equipo Res. del Calef.)	4.5.1004	KW	8,09	7,99	9,19	9,09	10,09	11,09	7,99	9,09	10,09	11,09	7,99	9,09	10,09	11,09
<u> </u>	4,5 KW	CNO	36,55	24,61	42,45	28,01	31,64	35,44	16,52	18,50	21,24	23,45	15,06	16,76	19,34	21,24

Notas:

(1) Los motores, tanto del ventilador del evaporador como del condensador són 220V monofasico, independiente del suministro del equipo.

CNO - Corriente Nominal de Operación (A).

CRT - Corriente del Rotor Bloqueado (Arranque) (A).

CMO - Corriente Máxima de Operación (Temperatura del Aire Exterior 43° C) (A).



Esquemas Eléctricos del SWMB

Adelante explanamos la secuencia de control del SWMB

El condicionador se conecta cuando el Control del Sistema envia un senãl al borne 2 del panel. Se energizará la contactora C1 que alimenta el ventilador del evaporador a través de los contactos d5 21-24 o d1 11-14 (en paralelo) que están en serie con el relé de sobrecarga RS1. La contactora auxiliar d5 en paralelo con la C3 cierra los contactos NA 11-14 en serie como contacto NF 61-62 de la CE, lo que mantiene el damper de la unidad en la posición de recircular el aire.

Si el termostato del control del sistema pide refrigeración, alimentará el terminal 3 que energiza la contactora del compresor/ventilador del condensador C3, a través del contacto NA 53-54 de la contactora de seguridad CS y del contacto d2 11-14 de la contactora auxiliar d2 (que por su vez está en serie con las seguridades, PA, PB.RS3) y por el contacto NA 63-64 de la contactora del ventilador C1.

La contactora de seguridad CS solo es energizada cuando hay tensión trifásica, a través del STT, contactos NA 11-14, y es temporizada por el relé de tiempo RT2

Si falta energía trifásica de la Compañía Provedora, el panel de la unidad será alimentado a través de la alimentación monofásica de emergencia del cliente y el STT cierra los contactos NF 11-12 y a través del contacto NA 13-14 de la C1 prende la contactora de emergencia que prende el ventilador del evaporador.

La contactora CE cierra el contacto NA 53-54 que abre el damper, lo que permite la entrada de aire externo.

Si la temperatura en el recinto es atendida, el termostato desativa la energía en el terminal 3, lo que provoca la desconección del compresor y ventilador, y solo se queda en funcionamiento el ventilador del evaporador, el cual espera un nuevo ciclo de resfriamiento.

El Quartz se desprende cuando el control del sistema deja de enviar el señal al borne 2 del panel.

La contactora de calentamiento C4 se activa cuando alimentamos el terminal 16 y a través del contacto d4 11-14 del contactor auxiliar d4 que está en serie con las seguridades del calentamiento (TS, MFA).

En las situaciones en que el sistema electrónico del cliente no funciona, el Quartaz tiene instalado un sistema de control local/remoto. Presione el botón para mantenerlo en la posición local y presione, caso sea necesario, el interruptor resfriar y / calentar.



Figura XII - 01- Esquema eléctrico Potencia y Comando SWMB - 020 / 030 / 040 / 050 [parte 01]






Figura XII - 02- Esquema eléctrico Potencia y Comando SWMB - 020 / 030 / 040 / 050 -[parte 2]







Figura XII - 03 - Esquema de interconexión de 02 SMWB con controlador LEAD-LAG



* NOTAS:

SI HUBIEREN OTRAS ALARMAS, INTERCONECTARLAS EN PARALELO NUMERACIÓN DEL BORNE CONFORME ESQUEMA ELÉCTRICO



Figura XII - 04 - Flujograma operación lógica LEAD-LEAG







Figura XII - 05 - Esquema Termostato secuenciador LEAD-LAG




- 1 led sinalizador de ventilação ativa da UN1
- 2 led sinalizador de refrigeração ativa da UN1
- 3 led sinalizador de aquecimento ativo da UN1
- 4 led sinalizador de ventilação ativa da UN2
- 5 led sinalizador de refrigeração ativa da UN2
- 6 led sinalizador de aquecimento ativo da UN2
- 7 chave de transferência manual das unidades
- 8 led sinalizador de alimentação
- 9 led sinalizador de solicitação de aquecimento pelo umidostato externo
- 10 led sinalizador de manutenção da UN2
- 11 chave de manutenção da UN1
- 12 led de manutenção da UN1
- 13 chave de manutenção da UN2 14 led sinalizador de falha na UN2
- 15 led sinalizador de falha na UN1
- 16 chave de reset de falha daUN1
- 17 chave de reset de falha da UN2
- 18 dip-switch de ajuste do set-point de refrig.
- 19 dip-switch de ajuste da histerese de refrig.
- 20 dip-switch de ajuste da diferença entre os estágios de refrigeração
- 21 dip-switch de ajuste do set-point de aquecimento
- 22 led sinalizador de alarme de temperatura alta



Figura XII - 06 - Esquema conexión Termostato 2Q+2F (SCE)

SUMINISTRO 24 VCA



BORNES WALL MOUNTED

- 0 y 1 = SUMINISTRO 24 VCA
 - 2 = ENCIENDE VENTILADOR EVAPORADOR
 - 3 = ENCIENDE COMPRESOR
 - 16 = ENCIENDE RESISTENCIA CALEFACCIÓN

BORNES TC (TERMOSTATO CONTROL)


- 1 y 2 = SUMINISTRO
- 3 = VENTILADOR DEL EVAPORADOR
- 4 = VACANTE (NO UTILIZAR)
- 5 = REFRIGERAR 1° ETAPA
- 6 = REFRIGERAR 2° ETAPA
- 7 y 8 = $VEA NOTA N^{\circ}1$
- W1 = CALENTAR 1° ETAPA
- W2 = CALENTAR 2° ETAPA

NOTA N°1 = CUANDO SE CIERRA EL BORNE 7 Y 8, EL TERMOSTATO INHIBE EL CONDICIONAMIENTO, PERMANECIENDO APENAS VENTILACIÓN HASTA QUE EL CIERRE DE ESTOS 2 BORNES SEA DESECHO. ESTE CIERRE SÓLO DEBE SER HECHO A TRAVÉS DE 1 CONTACTO SECO (SIN TENSIÓN), NO SIENDO NECESARIO CASO HAYA INTERRUPTOR EN EL TABLERO.



Figura XII - 07 - Esquema conexión Termostato Refrigeración (SCE)

SUMINISTRO 24 VCA



BORNES WALL MOUNTED

0 y 1 = SUMINISTRO 24 VCA

2 = ENCIENDE VENTILADOR EVAPORADOR

3 = ENCIENDE COMPRESOR

BORNES TC (TERMOSTATO CONTROL)

1 y 2 = SUMINISTRO

3 = VENTILADOR DEL EVAPORADOR

4 = VACANTE (NO UTILIZAR)

5 = REFRIGERAR 1° ETAPA


7 y 8 = VEA NOTA N°1

NOTA N°1 = CUANDO SE CIERRA EL BORNE 7 Y 8, EL TERMOSTATO INHIBE EL CONDICIONAMIENTO, PERMANECIENDO APENAS VENTILACIÓN HASTA QUE EL CIERRE DE ESTOS 2 BORNES SEA DESECHO. ESTE CIERRE SÓLO DEBE SER HECHO A TRAVÉS DE 1 CONTACTO SECO (SIN TENSIÓN), NO SIENDO NECESARIO CASO HAYA INTERRUPTOR EN EL TABLERO.



Figura XII - 08 - Esquema conexión Termostato Programable

SUMINISTRO 24 VCA



BORNES TC (TERMOSTATO CONTROL)

C = COMÚN 24 VCA

R = SUMINISTRO 24 VCA

G = VENTILADOR DEL EVAPORADOR

Y1 = ENFRIAR 1° ETAPA

Y2 = ENFRIAR 2° ETAPA NOTA N°1

W1 = CALENTAR 1° ETAPA

W2 = CALENTAR 2° ETAPA NOTA N°2

BORNES WALL MOUNTED

0 = COMÚN 24 VCA

1 = SUMINISTRO 24 VCA

2 = ENCIENDE VENTILADOR EVAPORADOR

3 = ENCIENDE COMPRESOR

16 = ENCIENDE RESISTENCIA CALEFACCIÓN

NOTA N'1 = EN ESTE EQUIPAMIENTO NO POSEE LA 2º FASE DE RESFRIAMIENTO.

NOTA N°2 = EN ESTE EQUIPAMIENTO NO POSEE LA 2º FASE DE CALEFACCIÓN.



XIII-Opcionales

Termostato Secuenciador

Permite la operación alterna de dos unidades a un costo muy accesible.

Embalaje

El embalaje estandar es una base de madeira para protección contra el movimiento de la unidad, misma que va recubierta com papel plástico. Opcionalmente se puede solicitar embalaje de madera que encubra toda la unidad (útil para transporte a grendes distancias y caminos en malas condiciones de mantenimiento).





Opcionales

acondicionado o bien en forma remota. configuraciones bajá consulta.

Control de Microprocesador

El tablero de montaje remoto puede instalarse dentro del espacio a ser

Existen dos configuraciones predefinidas: una con 15 puntos y otra con 20 puntos. Se pueden obtener otras

	CONFIGURAC	CIÓN 15 PUNTOS			
PUNTOS	DESCRIPCIÓN	Al	AO	BI	ВО
01	Sensor de Temperatura del Aire Interior	1			
02	Botón de Automático - Unidad 01			1	
03	Botón de Automático - Unidad 02			1	
04	Falla General Unidad 01			1	
05	Falla General Unidad 02			1	
06	Estado Ventilador Evaporador Unidad 01			1	
07	Estado Ventilador Evaporador Unidad 02			1	
08	Falla Suministro de energia			1	
09	Encendido/Apagado Ventil. Evap. Un. 01				1
10	Encendido/Apagado Ventil. Evap. Un. 02				1
11	Encendido/Apagado Compressor Un. 01				1
12	Encendido/Apagado Compressor Un. 02				1
13	Alarma general Unidad 01				1
14	Alarma general Unidad 02				1
15	Alarma Alta Temperatura Aire Interior				1
	Total Puntos	1		7	7

	CONFIGURACIÓ	N 20 PUNTOS			
PUNTOS	DESCRIPCIÓN	Al	AO	BI	ВО
01	Sensor de Temperatura del Aire Interior	1			
02	Sensor Humedad del Aire Interior	1			
03	Sensor de Temperatura del Aire Exterior	1			
04	Sensor Humedad del Aire Exterior	1			
05	Botón de Automático - Unidad 01			1	
06	Botón de Automático - Unidad 02			1	
07	Falla general - Unidad 01			1	
08	Falla general - Unidad 02			1	
09	Estado Ventilador Evaporador - Unidad 01			1	
10	Estado Ventilador Evaporador - Unidad 02			1	
11	Falla Suministro de Energia			1	
12	Encendido/Apagado Ventil. Evapor. Un. 01				1
13	Encendido/Apagado Ventil. Evapor. Un. 02				1
14	Encendido/Apagado Compressor Unidad 01				1
15	Encendido/Apagado Compressor Unidad 02				1
16	Abierto/Cerrado Compuerta - Unidad 01				1
17	Abierto/Cerrado Compuerta - Unidad 02				1
18	Alarma General - Unidad 01				1
19	Alarma General - Unidad 02				1
20	Alarma Alta Temperatura Aire Interior				1
	TOTAL PUNTOS	4		7	9



XIV-Tabla de Conversión

De	Para	Factor de	De	Para	Factor de
Largo		Conversion	Velocidade		Conversion
Piés (ft)	metros (m)	0,30481	Piés por minuto (ft/min)	metros por segundo (m/s)	0,00508
Pulgadas (in)	milímetros (mm)	25,4	Piés por segundo (ft/s)	metros por segundo (m/s)	0,3048
Area			Energia, Fuerza y Capacidad		
Piés Quadrados (ft2)	metros quadrados (m2)	0,93	Unidades Térmicas Británicas (BTU)	kilowatt (kW)	0,000293
Pulgadas Quadradas (in2)	milímetros quadrados (mm2)	645,2	Unidades Térmicas Británicas (BTU)	kilocaloria (kcal)	0,252
			Toneladas de Refrigeración TR)	kilowatt (kW)	3,516
Volume			Toneladas de Refrigeración TR)	kilocaloria por hora (kcal/h)	3024
Piés Cúbicos (ft3)	metros cúbicos (m3)	0,0283	Caballo Fuerza (HP)	kilowatt (kW)	0,7457
Pulgadas Cúbicas (in3)	milímetros cúbicos (mm3)	16387			
Galones (gal)	litros (L)	3,785			
Galones (gal)	metros cúbicos (m3)	0,003785	Pressión		
			Piés de Água (ftH2O)	Pascal (Pa)	2990
Vazão			Pulgadas de Água (inH2O)	Pascal (Pa)	249
Piés Cúbicos / mim (cfm)	metros cúbicos / segundo (m3/s)	0,000472	Libras de pulgadas quadradas (psi)	Pascal (Pa)	6895
Piés Cúbicos / mim (cfm)	metros cúbicos / hora (m3/h)	1,69884	Libras de pulgadas quadradas (psi)	Bar ou kg/cm2	6,895x10-2
Galones / min (gpm)	metros cúbicos / hora (m3/h)	0,2271			
Galones / min (gpm)	litros / segundo (l/s)	0,06308	Peso		
			Ounces (oz)	Kilograms (Kg)	0,02835
			Pounds (lbs)	Kilograms (Kg)	0,4536

Т	emperatur	а
°C	C ou F	°F
-40,0	-40	-40
-39,4	-39	-38,2
-38,9	-38	-36,4
-38,3	-37	-34,6
-37,8	-36	-32,8
-37,2	-35	-31
-36,7	-34	-29,2
-36,1	-33	-27,4
-35,6	-32	-25,6
-35,0	-31	-23,8
-34,4	-30	-22
-33,9	-29	-20,2
-33,3	-28	-18,4
-32,8	-27	-16,6
-32,2	-26	-14,8
-31,7	-25	-13
-31,1	-24	-11,2
-30,6	-23	-9,4
-30,0	-22	-7,6
-29,4	-21	-5,8
-28,9	-20	-4
-28,3	-19	-2,2
-27,8	-18	-0,4
-27,2	-17	1,4
-26,7	-16	3,2
-26,1	-15	5
-25,6	-14	6,8
-25,0	-13	8,6
-24,4	-12	10,4
-23,9	-11	12,2
-23,3	-10	14
-22,8	-9	15,8
-22,2	-8	17,6
-21,7	-7	19,4
-21,1	-6	21,2
-20,6	-5	23
-20,0	-4	24,8
-19,4	-3	26,6
-18,9	-2	28,4
-18,3	-1	30,2
-17,8	0	32
-17,2	1	33,8
-16,7	2	35,6
-16,1	3	37,4
-15,6	4	39,2

-6,7 20 68 -6,1 21 69,8 -6,1 21 69,8 -5,6 22 71,6 -5,0 23 73,4 -4,4 24 75,2 -3,9 25 77 21,1 70 158 -2,8 27 80,6 -2,2 28 82,4 -1,7 29 84,2 -1,1 30 86 -0,6 31 87,8 0,0 32 89,6 0,6 33 91,4 1,1 34 93,2 1,7 35 95 2,2 36 96,8 2,8 37 98,6 2,9 38 176,2 2,0 36 96,8 2,1 36 96,8 2,2 36 96,8 2,8 37 98,6 3,3 38 100,4 <th>7</th> <th>Comporatur</th> <th>0</th> <th>. —</th> <th>Tomporoti</th> <th>iro.</th>	7	Comporatur	0	. —	Tomporoti	iro.
-15,0 5 41 -14,4 6 42,8 -13,9 7 44,6 -13,3 8 46,4 -12,8 9 48,2 -12,2 10 50 -10,6 51 123,8 -11,7 53 127,4 -12,8 55 131 -11,7 11 51,8 -11,1 12 53,6 -10,6 13 55,4 -10,6 13 55,4 -10,0 14 57,2 -9,4 15 59 -8,9 16 60,8 -8,3 17 62,6 -7,8 18 64,4 -7,2 19 66,2 -6,7 20 68 -6,1 21 69,8 -6,1 21 69,8 -8,3 37 3,4 -4,4 24 75,2 -3,9 25 77 -3,3 26 78,8 -2,8 27 80,6 -2,2 28 82,4 -2,2 28 82,4 -2,1 39 84,2 -1,1 30 86 -2,2 27 161,6 -0,6 31 87,8 -2,8 27 80,6 -2,2 28 82,4 -2,8 27 80,6 -2,2 28 82,4 -2,1 130 86 -2,2 27 161,6 -3,3 3 66 78,8 -2,8 27 80,6 -2,1 29 84,2 -1,1 30 86 -2,2 27 161,6 -2,2 28 82,4 -2,8 27 80,6 -2,2 28 82,4 -2,8 37 93,6 -2,9 39,4 -2,1 130 86 -2,2 27 161,6 -2,2 28 82,4 -2,8 73 163,4 -2,9 84,2 -1,1 30 86 -2,1 79 174,2 -1,1 30 86 -2,2 28 82,4 -2,8 73 163,4 -2,8 37 98,6 -2,9 84,2 -1,1 34 93,2 -2,8 37 98,6 -2,9 84,2 -1,1 34 93,2 -2,8 37 98,6 -2,8 37 98,6 -2,9 84,2 -1,1 34 93,2 -2,8 37 98,6 -2,9 84,2 -1,1 34 93,2 -2,8 37 98,6 -2,9 84,2 -1,1 30 86 -2,2 28 82,4 -2,8 73 163,4 -2,8 37 98,6 -2,9 84,2 -1,1 34 93,2 -2,8 37 98,6 -2,9 84,2 -2,8 37 98,6 -2,9 84,18,3 -2,9 84,18,3 -2,9 84,18,3 -2,9 94,19,4 -2,9 84,18,3 -2,9 94,19,4 -2,9 84,18,3 -2,9 94,19,4 -2,9 84,18,3 -2,9 94,19,4 -2,9 84,18,3 -2,9 94,19,4 -2,1 31,7 89,19,4 -2,1 31,7 89,19,2 -2,2 45 113 -2,2 90 194 -2,4 85 185 -2,8 91 195,8 -2,8 91						
-14,4 6 42,8 -13,9 7 44,6 -13,3 8 46,4 -12,8 9 48,2 -12,2 10 50 -11,7 11 51,8 -11,7 11 51,8 -11,7 11 51,8 -10,6 13 55,4 -10,6 13 55,4 -10,0 14 57,2 -9,4 15 59 -8,9 16 60,8 -8,3 17 62,6 -7,2 19 66,2 -6,7 20 68 -6,1 21 69,8 -5,6 22 71,6 -5,6 22 71,6 -5,0 23 73,4 -4,4 24 75,2 -3,9 25 77 21,1 30 86 -2,2 28 82,4 -1,7 29	-					
-13,9 7 44,6 -13,3 8 46,4 -12,8 9 48,2 -12,2 10 50 -11,7 11 51,8 -11,7 11 51,8 -11,1 12 53,6 -10,6 13 55,4 -10,0 14 57,2 -9,4 15 59 -8,9 16 60,8 -8,9 16 60,8 -8,9 16 60,8 -8,9 16 60,8 -8,9 16 60,8 -8,9 16 60,8 -8,9 16 60,8 -7,2 19 66,2 -7,8 18 64,4 -7,2 19 66,2 -6,7 20 68 18,3 65 149,2 -6,6 22 71,6 -5,6 22 71,6 -3,9 25					•	
-13,3 8 46,4 -12,8 9 48,2 -12,2 10 50 -11,7 11 51,8 -11,1 12 53,6 -10,6 13 55,4 -10,0 14 57,2 -9,4 15 59 -8,9 16 60,8 -8,3 17 62,6 -7,8 18 64,4 -7,2 19 66,2 -6,7 20 68 -6,1 21 69,8 -6,1 21 69,8 -5,0 23 73,4 -4,4 24 75,2 -3,9 25 77 -3,3 26 78,8 -2,2 28 82,4 -1,1 30 86 -0,6 31 87,8 2,2 28 82,4 -1,1 30 86 -0,6 31 <						- 1 -
-12.8 9 46,2 -12.2 10 50 -11.7 11 51,8 -11.1 12 53,6 -10.6 13 55,4 -10.0 14 57,2 -8,9 15 59 -8,9 16 60,8 -8,3 17 62,6 -7,8 18 64,4 -7,2 19 66,2 -6,7 20 68 -6,1 21 69,8 -6,1 21 69,8 -5,6 22 71,6 -5,6 22 71,6 -5,0 23 73,4 -4,4 24 75,2 -3,9 25 77 2,2 28 82,4 -1,7 29 84,2 -1,1 30 86 -2,2 28 82,4 1,1 34 93,2 1,7 35 <						
-12,2 10 50 -11,7 11 51,8 -11,1 12 53,6 -10,6 13 55,4 -10,0 14 57,2 -9,4 15 59 -8,9 16 60,8 -8,3 17 62,6 -7,2 19 66,2 -6,7 20 68 -6,1 21 69,8 -5,6 22 71,6 -6,1 21 69,8 -5,6 22 71,6 -6,1 21 69,8 -5,6 22 71,6 -5,6 22 71,6 -7,2 19 66,2 -6,7 20 68 18,3 65 149 19,4 67 152,6 23,9 25 77 21,1 70 158 22,2 28 82,4 2,1,7 29					,	
-11,7 11 51,8 13,3 56 132,8 -11,1 12 53,6 13,9 57 134,6 -10,6 13 55,4 14,4 58 136,4 -10,0 14 57,2 15,0 59 138,2 136,4 -10,0 14 57,2 15,0 59 138,2 136,4 144,4 58 136,4 136,4 15,6 60 141,8 149 145,4 147,2 138,6 149 145,4 147,2 143,6 149,4 147,2 143,6 149,4 147,2 143,6 147,2 143,6 149,4 147,2 143,6 149,4 147,2 143,6 149,4 147,2 143,6 149,2 140,4 147,2 147,2						
-11,1 12 53,6 -10,6 13 55,4 -10,0 14 57,2 -9,4 15 59 -8,9 16 60,8 -8,3 17 62,6 -7,8 18 64,4 -7,2 19 66,2 -6,7 20 68 -6,1 21 69,8 -5,0 23 73,4 -4,4 24 75,2 -3,9 25 77 -3,3 26 78,8 2,8 27 80,6 -2,2 28 82,4 -1,1 30 86 -0,6 31 87,8 2,2 28 82,4 -1,1 30 86 -0,6 31 87,8 20,0 33 74 10,6 33 91,4 1,1 34 93,2 1,7 35 95						
-10.6 13 55,4 -10.0 14 57,2 -9.4 15 59 -8.9 16 60,8 -8.3 17 62,6 -7,8 18 64,4 -7,2 19 66,2 -6,7 20 68 -6,1 21 69,8 -5,6 22 71,6 -5,0 23 73,4 -4,4 24 75,2 -3,9 25 77 20,0 68 150,8 -8,3 17 62,6 -6,1 21 69,8 -5,6 22 71,6 -5,0 23 73,4 -4,4 24 75,2 -3,9 25 77 21,1 70 158 22,2 28 82,4 -1,7 29 84,2 -1,1 30 86 -0,6 31 <						- 1-
-10.0 14 57.2 -9.4 15 59 -8.9 16 60.8 -8.3 17 62.6 -7.8 18 64.4 -7.2 19 66.2 -6.7 20 68 -6.1 21 69.8 -5.6 22 71.6 -5.0 23 73.4 -4.4 24 75.2 -3.9 25 77 -3.3 26 78.8 2.2 28 82.4 -1.7 29 84.2 -1.1 30 86 2.0 32 89.6 0.6 31 87.8 2.1 30 86 2.2 28 82.4 -1.7 29 84.2 -1.1 34 93.2 1.7 35 95 2.2 36 96.8 2.2,2 36 96.8 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
-9,4 15 59 -8,9 16 60,8 -8,3 17 62,6 -7,8 18 64,4 -7,2 19 66,2 -6,7 20 68 -5,6 22 71,6 -5,0 23 73,4 -4,4 24 75,2 -3,9 25 77 -3,3 26 78,8 -2,2 28 82,4 -1,1 30 86 -0,6 31 87,8 22,2 72 28 24,4 76,2 23,3 -1,1 30 86 -2,2 28 82,4 -1,1 30 86 20,0 31 87,8 24,4 76 163,4 25,0 77 170,6 11,1 34 93,2 1,7 35 95 2,8 37 96,	- , -					1
-0,9 16 60,8 -8,3 17 62,6 16,7 62 143,6 16,7 62 143,6 16,7 62 143,6 16,7 62 143,6 16,7 62 143,6 16,7 62 143,6 16,7 62 143,6 16,7 62 143,6 16,7 62 143,6 16,7 62 143,6 16,7 62 143,6 16,7 62 143,6 16,7 62 143,6 16,7 62 143,6 16,7 62 143,6 16,7 62 143,6 16,7 62 143,6 16,7 62 143,6 16,7 62 143,6 16,7 62 17,8 64 147,2 17,2 17,4 18,4 18,9 66 150,8 18,9 66 150,8 18,9 66 150,8 18,9 66 150,8 18,9 66 150,8 18,9 66 150,8 18,9 66 150,8 18,9 66 150,8 18,9 66 150,8 18,9 66 150,8 18,9 66 150,8 18,9 66 150,8 16,4 17,7 17,0 158,8 12,7 71 159,8 16,7 77 77 170,6 18,9 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17						
-8,3 17 62,6 -7,8 18 64,4 -7,2 19 66,2 -6,7 20 68 -6,1 21 69,8 -5,6 22 71,6 -5,6 22 71,6 -4,4 24 75,2 -3,9 25 77 21,1 70 158 -2,8 27 80,6 -2,2 28 82,4 -1,7 29 84,2 -1,1 30 86 -0,6 31 87,8 0,0 32 89,6 0,6 33 91,4 1,1 34 93,2 1,7 35 95 2,2 36 96,8 2,8 37 98,6 3,3 38 100,4 3,9 39 102,2 2 36 96,8 2,2,2 36 96,8 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
-7,8 18 64,4 17,2 63 145,4 -7,2 19 66,2 17,8 64 147,2 -6,7 20 68 18,3 65 149 -6,1 21 69,8 18,9 66 150,8 -5,6 22 71,6 19,4 67 152,6 -5,0 23 73,4 20,0 68 154,4 -4,4 24 75,2 20,6 69 156,2 -3,9 25 77 21,1 70 158 -2,8 27 80,6 22,2 72 161,6 -2,2 28 82,4 22,2 72 161,6 -0,6 31 87,8 24,4 76 168,8 20,0 32 89,6 23,9 75 167 1,1 34 93,2 24,4 76 168,8 2,0 3,3 91,4 17,4 76 168,						
-7,2 19 66,2 -6,7 20 68 -6,1 21 69,8 -5,6 22 71,6 -5,0 23 73,4 -4,4 24 75,2 -3,9 25 77 -3,3 26 78,8 -2,8 27 80,6 -2,2 28 82,4 -1,1 30 86 -0,6 31 87,8 0,0 32 89,6 0,6 33 91,4 1,1 34 93,2 1,7 35 95 2,2 36 96,8 2,2 36 96,8 2,2 36 96,8 2,8 37 98,6 3,3 38 100,4 4,4 40 104 5,0 41 105,8 5,6 42 107,6 4,4 40 104						
-6,7 20 68 -6,1 21 69,8 -6,1 21 69,8 -5,6 22 71,6 -5,0 23 73,4 -4,4 24 75,2 -3,9 25 77 -3,3 26 78,8 -2,8 27 80,6 -2,2 28 82,4 -1,7 29 84,2 -1,1 30 86 -0,6 31 87,8 0,0 32 89,6 0,6 33 91,4 1,1 34 93,2 1,7 35 95 2,2 36 96,8 2,8 37 98,6 3,3 38 100,4 3,9 39 102,2 2,2 36 96,8 2,2 36 96,8 2,2 36 96,8 2,7 81 177,8 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
-6.1 21 69.8 -5.6 22 71.6 -5.0 23 73.4 -4.4 24 75.2 -3.9 25 77 -3.3 26 78.8 -2.8 27 80.6 -2.2 28 82.4 -1.7 29 84.2 -1.7 29 84.2 -0.6 31 87.8 0.0 32 89.6 0.6 33 91.4 1,1 34 93.2 2,2 36 96.8 25,0 77 170.6 1,1 34 93.2 1,7 35 95 2,2 36 96.8 2,2 36 96.8 2,2 36 96.8 2,2 36 96.8 2,2 36 96.8 2,2 36 96.8 2,2 36 96.8<						147,2
-5,6 22 71,6 -5,0 23 73,4 -4,4 24 75,2 -3,9 25 77 -3,3 26 78,8 -2,8 27 80,6 -2,2 28 82,4 -1,7 29 84,2 -1,1 30 86 -0,6 31 87,8 0,0 32 89,6 0,6 33 91,4 1,1 34 93,2 1,7 35 95 2,2 36 96,8 2,2,2 36 96,8 25,0 77 170,6 1,1 34 93,2 1,7 35 95 2,2 36 96,8 2,8 37 98,6 3,3 38 100,4 4,4 40 104 5,0 41 105,8 5,6 42 107,6 </td <td>-6,7</td> <td>20</td> <td>68</td> <td>18</td> <td>,3 65</td> <td></td>	-6,7	20	68	18	,3 65	
-5,0 23 73,4 -4,4 24 75,2 -3,9 25 77 -3,3 26 78,8 -2,8 27 80,6 -2,2 28 82,4 -1,7 29 84,2 -1,1 30 86 -0,6 31 87,8 0,0 32 89,6 0,0 32 89,6 0,0 32 89,6 2,2 36 77 170,6 1,7 35 95 26,7 80 176 2,2 36 96,8 27,2 81 177,8 2,8 37 98,6 27,2 81 177,8 2,8 37 98,6 27,2 81 177,8 2,8 37 98,6 27,2 81 177,8 3,3 38 100,4 28,3 83 181,4 4,4 40 104	-6,1	21	69,8	18	,9 66	150,8
-4,4 24 75,2 -3,9 25 77 -3,3 26 78,8 -2,8 27 80,6 -2,2 28 82,4 -1,7 29 84,2 -1,1 30 86 -0,6 31 87,8 0,0 32 89,6 0,6 33 91,4 1,1 34 93,2 1,7 35 95 2,2 36 96,8 2,2 36 96,8 2,2 36 96,8 2,2 36 96,8 2,2 36 96,8 2,2 36 96,8 2,2 36 96,8 2,3 39 102,2 3,3 38 100,4 3,9 39 102,2 2,8 37 98,6 3,3 38 100,4 4,4 40 104	-5,6	22	71,6	19	,4 67	152,6
-3,9 25 77 -3,3 26 78,8 -2,8 27 80,6 -2,2 28 82,4 -1,7 29 84,2 -1,1 30 86 -0,6 31 87,8 0,0 32 89,6 0,6 33 91,4 1,1 34 93,2 1,7 35 95 2,2 36 96,8 2,8 37 98,6 3,3 38 100,4 2,8 37 98,6 2,8 37 98,6 2,8 37 98,6 2,8 37 98,6 2,8 37 98,6 2,8 37 98,6 3,3 38 100,4 5,0 41 105,8 5,6 42 107,6 30,6 87 188,6 30,6 87 188,6<	-5,0	23	73,4	20	,0 68	154,4
-3,3 26 78,8 -2,8 27 80,6 -2,2 28 82,4 -1,7 29 84,2 -1,1 30 86 -0,6 31 87,8 0,0 32 89,6 0,6 33 91,4 1,1 34 93,2 1,7 35 95 2,2 36 96,8 2,2 36 96,8 2,8 37 98,6 2,8 37 98,6 2,8 37 98,6 2,8 37 98,6 2,8 37 98,6 2,8 37 98,6 2,8 37 98,6 2,8 37 98,6 2,8 37 98,6 2,8 3,3 38 100,4 4,4 40 104 5,0 41 105,8 5,6 42	-4,4	24	75,2	20	,6 69	156,2
-2,8 27 80,6 -2,2 28 82,4 -1,7 29 84,2 -1,1 30 86 -0,6 31 87,8 0,0 32 89,6 0,6 33 91,4 1,1 34 93,2 1,7 35 95 2,2 36 96,8 2,8 37 98,6 3,3 38 100,4 3,9 39 102,2 28,0 44 40 4,4 40 104 5,0 41 105,8 5,6 42 107,6 6,7 44 111,2 7,2 45 113 7,8 46 114,8 38,9 47 116,6 8,9 48 118,4	-3,9	25	77	21	,1 70	158
-2,2 28 82,4 -1,7 29 84,2 -1,1 30 86 -0,6 31 87,8 0,0 32 89,6 0,6 33 91,4 1,1 34 93,2 1,7 35 95 2,2 36 96,8 2,8 37 98,6 2,2 36 96,8 2,8 37 98,6 2,8 37 98,6 2,2 36 96,8 2,8 37 98,6 2,7 81 177,8 2,8 37 98,6 2,7 8 27,2 81 179,6 2,8 3 3 181,4 183,2 4,4 40 104 29,4 85 185 5,6 42 107,6 30,6 87 188,6 6,7 44 111,2 31,1 88	-3,3	26	78,8	21	,7 71	159,8
-1,7 29 84,2 -1,1 30 86 -0,6 31 87,8 0,0 32 89,6 0,6 33 91,4 1,1 34 93,2 1,7 35 95 2,2 36 96,8 2,8 37 98,6 3,3 38 100,4 3,9 39 102,2 4,4 40 104 5,0 41 105,8 5,6 42 107,6 6,7 44 111,2 7,2 45 113 7,8 46 114,8 8,9 48 118,4 30,9 93 199,4 6,7 44 116,6 8,3 47 116,6 8,9 48 118,4	-2,8	27	80,6	22	,2 72	161,6
-1,1 30 86 -0,6 31 87,8 0,0 32 89,6 0,6 33 91,4 1,1 34 93,2 1,7 35 95 2,2 36 96,8 2,8 37 98,6 3,3 38 100,4 3,9 39 102,2 4,4 40 104 5,0 41 105,8 5,6 42 107,6 6,1 43 109,4 6,7 44 111,2 7,2 45 113 7,8 46 114,8 3,9 48 118,4	-2,2	28	82,4	22	,8 73	163,4
-0,6 31 87,8 0,0 32 89,6 0,6 33 91,4 1,1 34 93,2 1,7 35 95 2,2 36 96,8 2,8 37 98,6 3,3 38 100,4 3,9 39 102,2 28,9 34 183,2 5,0 41 105,8 5,6 42 107,6 6,1 43 109,4 6,7 44 111,2 7,2 45 113 7,8 46 114,8 8,3 47 116,6 8,9 48 118,4	-1,7	29	84,2	23	,3 74	165,2
0,0 32 8,6 0,6 33 91,4 1,1 34 93,2 1,7 35 95 2,2 36 96,8 2,8 37 98,6 3,3 38 100,4 3,9 39 102,2 4,4 40 104 5,0 41 105,8 5,6 42 107,6 6,1 43 109,4 6,7 44 111,2 7,2 45 113 7,8 46 114,8 8,3 47 116,6 8,9 48 118,4	-1,1	30	86	23	,9 75	167
0,6 33 91,4 1,1 34 93,2 1,7 35 95 2,2 36 96,8 2,8 37 98,6 3,3 38 100,4 3,9 39 102,2 4,4 40 104 5,0 41 105,8 5,6 42 107,6 6,1 43 109,4 6,7 44 111,2 7,2 45 113 7,8 46 114,8 8,3 47 116,6 8,9 48 118,4 33,9 93 199,4	-0,6	31	87,8	24	,4 76	168,8
1,1 34 93,2 1,7 35 95 2,2 36 96,8 2,8 37 98,6 3,3 38 100,4 3,9 39 102,2 4,4 40 104 5,0 41 105,8 5,6 42 107,6 6,1 43 109,4 6,7 44 111,2 7,2 45 113 7,8 46 114,8 8,9 48 118,4 32,8 91 195,8 30,0 86 186,8 30,6 87 188,6 40 111,2 31,7 89 192,2 7,2 45 113 32,2 90 194 8,3 47 116,6 33,3 32,2 90 194 8,9 48 118,4 33,9 93 199,4	0,0	32	89,6	25	,0 77	170,6
1,7 35 95 2,2 36 96,8 2,8 37 98,6 3,3 38 100,4 3,9 39 102,2 4,4 40 104 5,0 41 105,8 5,6 42 107,6 6,1 43 109,4 6,7 44 111,2 7,2 45 113 7,8 46 114,8 8,3 47 116,6 8,9 48 118,4	0,6	33	91,4	25	,6 78	172,4
2,2 36 96,8 2,8 37 98,6 3,3 38 100,4 3,9 39 102,2 4,4 40 104 5,0 41 105,8 5,6 42 107,6 6,1 43 109,4 6,7 44 111,2 7,2 45 113 7,8 46 114,8 8,3 47 116,6 8,9 48 118,4	1,1	34	93,2	26	,1 79	174,2
2,8 37 98,6 3,3 38 100,4 28,3 83 181,4 3,9 39 102,2 28,9 84 183,2 4,4 40 104 29,4 85 185 5,0 41 105,8 30,0 86 186,8 6,1 43 109,4 31,1 88 190,4 6,7 44 111,2 31,7 89 192,2 7,2 45 113 32,2 90 194 8,3 47 116,6 33,3 92 197,6 8,9 48 118,4 33,9 93 199,4	1,7	35	95	26	,7 80	176
3,3 38 100,4 28,3 83 181,4 3,9 39 102,2 28,9 84 183,2 5,0 41 105,8 30,0 86 186,8 5,6 42 107,6 30,6 87 188,6 6,1 43 109,4 31,1 88 190,4 6,7 44 111,2 31,7 89 192,2 7,2 45 113 32,2 90 194 7,8 46 114,8 32,8 91 195,8 8,9 48 118,4 33,3 92 197,6 8,9 48 118,4 33,9 93 199,4	2,2	36	96,8	27	,2 81	177,8
3,9 39 102,2 4,4 40 104 5,0 41 105,8 5,6 42 107,6 6,1 43 109,4 6,7 44 111,2 7,2 45 113 7,8 46 114,8 8,3 47 116,6 8,9 48 118,4 33,9 93 199,4	2,8	37	98,6	27	,8 82	179,6
4,4 40 104 29,4 85 185 5,0 41 105,8 30,0 86 186,8 5,6 42 107,6 30,6 87 188,6 6,1 43 109,4 31,1 88 190,4 6,7 44 111,2 31,7 89 192,2 7,2 45 113 32,2 90 194 7,8 46 114,8 32,8 91 195,8 8,3 47 116,6 33,3 92 197,6 8,9 48 118,4 33,9 93 199,4	3,3	38	100,4	28	,3 83	181,4
5,0 41 105,8 30,0 86 186,8 5,6 42 107,6 30,6 87 188,6 6,1 43 109,4 31,1 88 190,4 6,7 44 111,2 31,7 89 192,2 7,2 45 113 32,2 90 194 7,8 46 114,8 32,8 91 195,8 8,3 47 116,6 33,3 92 197,6 8,9 48 118,4 33,9 93 199,4	3,9	39	102,2	28	,9 84	183,2
5,6 42 107,6 6,1 43 109,4 6,7 44 111,2 7,2 45 113 7,8 46 114,8 8,3 47 116,6 8,9 48 118,4 33,9 93 199,4	4.4	40	104	29	.4 85	185
5,6 42 107,6 6,1 43 109,4 6,7 44 111,2 7,2 45 113 7,8 46 114,8 8,3 47 116,6 8,9 48 118,4 33,9 93 199,4	5.0	41	105.8	30	.0 86	186.8
6,1 43 109,4 6,7 44 111,2 7,2 45 113 7,8 46 114,8 8,3 47 116,6 8,9 48 118,4 33,3 92 197,6 33,3 93 199,4						188,6
6,7 44 111,2 31,7 89 192,2 7,2 45 113 32,2 90 194 7,8 46 114,8 32,8 91 195,8 8,3 47 116,6 33,3 92 197,6 8,9 48 118,4 33,9 93 199,4						
7,2 45 113 32,2 90 194 7,8 46 114,8 32,8 91 195,8 8,3 47 116,6 33,3 92 197,6 8,9 48 118,4 33,9 93 199,4						
7,8 46 114,8 32,8 91 195,8 8,3 47 116,6 33,3 92 197,6 8,9 48 118,4 33,9 93 199,4						
8,3 47 116,6 8,9 48 118,4 33,3 92 197,6 33,9 93 199,4						
8,9 48 118,4 33,9 93 199,4						
	- , -					, ,
7,1 17 120,2 34,4 74 201,2						
	71.	- ''	12012	. L 37	, . , , , ,	201,2

	emperatura	
°C	C ou F	°F
10,0	50	122
10,6	51	123,8
11,1	52	125,6
11,7	53	127,4
12,2	54	129,2
12,8	55	131
13,3	56	132,8
13,9	57	134,6
14,4	58	136,4
15,0	59	138,2
15,6	60	140
16,1	61	141,8
16,7	62	143,6
17,2	63	145,4
17,8	64	147,2
18,3	65	149
18,9	66	150,8
19,4	67	152,6
20,0	68	154,4
20,6	69	156,2
21,1	70	158
21,7	71	159,8
22,2	72	161,6
22,8	73	163,4
23,3	74	165,2
23,9	75	167
24,4	76	168,8
25,0	77	170,6
25,6	78	170,0
26,1	79	174,2
26,7	80	176
27,2	81	177,8
27,8	82	179,6
28,3	83	181,4
28,9	84	183,2
29,4	85	185
30,0	86	186,8
30,6	87	188,6
31,1	88	190,4
31,7	89	190,4
32,2	90	192,2
32,8	90	195,8
	91	195,8
33,3		
33,9	93	199,4
34,4	94	201,2

°C 35,0 35,6	C ou F	°F 203
	95	202
35,6		
	96	204,8
36,1	97	206,6
36,7	98	208,4
37,2	99	210,2
37,8	100	212
38,3	101	213,8
38,9	102	215,6
39,4	103	217,4
40,0	104	219,2
40,6	105	221
41,1	106	222,8
41,7	107	224,6
42,2	108	226,4
42,8	109	228,2
43,3	110	230
43,9	111	231,8
44,4	112	233,6
45,0	113	235,4
45,6	114	237,2
46,1	115	239
46,7	116	240,8
47,2	117	242,6
47,8	118	244,4
48,3	119	246,2
48,9	120	248
49,4	121	249,8
50,0	122	251,6
50,6	123	253,4
51,1	124	255,2
51,7	125	257
52,2	126	258,8
52,8	127	260,6
53,3	128	262,4
53,9	129	264,2
54,4	130	266
55,0	131	267,8
55,6	132	269,6
56,1	133	271,4
56,7	134	273,2
57,2	135	275
57,8	136	276,8
58,3	137	278,6
58,9	138	280,4
59,4	139	282,2

Temperatura		
°C	C ou F	°F
60,0	140	284
60,6	141	285,8
61,1	142	287,6
61,7	143	289,4
62,2	144	291,2
62,8	145	293
63,3	146	294,8
63,9	147	296,6
64,4	148	298,4
65,0	149	300,2
65,6	150	302
66,1	151	303.8
66,7	152	305,6
67,2	153	307,4
67,8	154	309,2
68,3	155	311
68.9	156	312,8
69,4	157	314,6
70,0	158	316,4
70,6	159	318,2
71,1	160	320
71,7	161	321,8
72,2	162	323.6
72,8	163	325,4
73,3	164	327,2
73,9	165	329
74,4	166	330,8
75,0	167	332,6
75,6	168	334,4
76,1	169	336,2
76,7	170	338
77,2	171	339,8
77,8	172	341,6
78,3	173	343,4
78,9	174	345,2
79,4	175	347
80,0	176	348,8
80,6	177	350,6
81,1	178	352,4
81.7	179	354.2
82,2	180	356
82,8	181	357,8
83,3	182	359,6
83,9	183	361,4
84,4	184	363,2
34,4	.01	555,2

ambientes interiores cómodos	(NYSE:TT), una empresa mundial de tecnología climática, sy energéticamente eficientes para aplicaciones comerciales nás información, visite trane.com o tranetechnologies.com.
	a de producto y de datos de producto, y se reserva el derecho a modificar el diseño y las s comprometidos en utilizar prácticas de impresión respetuosas con el medio ambiente.
PKG-SVX002B-ES	Dic 2022

Información confidencial y patentada de Trane

©2022Trane